

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

LIDL SLOVENIJA d.o.o.
Pod lipami 1
1218 Komenda

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW 218 / GRAN TOURER / i AUT.
VIN: WBA6V710205V74036

Ljubljana, 22.12.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW 218 / GRAN TOURER / i AUT. s številko šasije: WBA6V710205V74036 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 19.12.2025 v podjetju , Pod lipami 1 , 1218 Komenda.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	218 / GRAN TOURER / i AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBA6V710205V74036
PROSTORNINA MOTORJA	1499 ccm
MOČ MOTORJA	100 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	15.11.2022
BARVA VOZILA	kovinski - BELA - SREDNJA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1530 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2090 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta in 1 mesec
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	55906 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBA6V710205V74036



Slika 4: število kilometrov: 55906 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač

Slika R02: Pokrov motorja

Slika R03: Al platišče

Slika R04: Vzratno ogledalo levo

Slika R05: Al platišče

Slika R06: Al platišče

Slika R07: Al platišče

Slika R08: Letev

Slika R01-1: Poškodba laka

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba laka

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Poškodba laka

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba laka

Slika R08-1: Poškodba

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Pokrov motorja



Slika R02-1: Poškodba




Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Poškodba laka



Slika R04: Vzratno ogledalo levo



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Al platišče



Slika R05-1: Poškodba laka



Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Poškodba laka



Slika R08: Letev



Slika R08-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	CONTINENTAL WINTER CONTACT	zimske	205/55/17	DOT 34/22	5
2. os	CONTINENTAL WINTER CONTACT	zimske	205/55/17	DOT 35/22	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



3.3. MOTORNI PROSTOR


Zadnji servis opravljen 03.06.2024 pri 29335 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor




Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Rezervni ključ (pri lastniku)
- Homologacija (pri lastniku)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



Slika 012:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001890
Test Time: 2025-12-18 23:30:01
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2022.08
Make: BMW
Model: 220I
VIN: WBA6V710205V74036
Odometer: 55906 km
Vehicle Software Version: V51.55
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

DME/DDE (Digital Engine Electronics) 1 problem exist

1.21B042	Lower Radiator Blind: Jammed	Intermittent
----------	------------------------------	--------------

DSC (Dynamic stability control) 1 problem exist

1.D35577	Signal (Powertrain 4 Wheel Torque, 40.3.4) Invalid, Transmitter DME / DDE / EDME	Intermittent
----------	--	--------------

TCB (Telematic Communication Box) 1 problem exist

1.031786	TCB: Functional Limitation Of Last State Call	Intermittent
The following systems are OK:		
1.ACSM (Crash safety module)		
2.HKFM (Tailgate function module)		
3.ZGM (Central Gateway Module)		
4.EGS (Electronic transmission management)		
5.PMA (parking assistant)	⦿ ADAS	
6.EPS (Electromechanical power steering)		
7.BDC (Body Domain Controller)		
8.FLEL (Frontal Light Electronics Left)	⦿ ADAS	
9.FLER (Frontal Light Electronics Right)	⦿ ADAS	
10.FZD (Roof function centre)		
11.KAFAS (Camera-based driver-assistance systems)	⦿ ADAS	
12.GWS (Gear selector switch)		
13.KOMBI (Instrument panel)		
14.HU-B (HU-B)		
15.CON (Controller)		
16.IHKA (Integrated automatic heating / air conditioning system)		