

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
HONDA CIVIC / 1.8
VIN: SHHFK2760CU000599

Ljubljana, 10.11.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: HONDA CIVIC / 1.8 / s številko šasije: SHHFK2760CU000599 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 07.11.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	HONDA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	CIVIC / 1.8 /
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	SHHFK2760CU000599
PROSTORNINA MOTORJA	1798 ccm
MOČ MOTORJA	104 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	09.11.2012
BARVA VOZILA	kovinski - BELA - SREDNJA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1351 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1750 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	13 let
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	132868 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: SHHFK2760CU000599



Slika 4: število kilometrov: 132868 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Pokrov motorja
 Slika R02: Sprednji odbijač
 Slika R03: Pokrov motorja
 Slika R04: Vzratno ogledalo levo
 Slika R05: Sprednja vrata leva
 Slika R06: Zadnja vrata leva
 Slika R07: Stranica leva
 Slika R08:
 Slika R09: Zadnji odbijač
 Slika R10: Odsevník
 Slika R11: Stranica desna
 Slika R12: Vzratno ogledalo desno
 Slika R13: Blatnik desni
 Slika R14: Obroba
 Slika R15: Al platišče
 Slika R16: Sprednja vrata desna
 Slika R17: Levi in desni stebriček
 Slika R18: Notranji okvir
 Slika R19: Notranji okvir

Slika R01-1: Poškodba laka
 Slika R02-1: Poškodba laka
 Slika R03-1: Poškodba
 Slika R04-1: Poškodba laka
 Slika R05-1: Vdolbine
 Slika R06-1: Poškodba laka
 Slika R07-1: Poškodba
 Slika R08-1: Poškodba
 Slika R09-1: Poškodba laka
 Slika R10-1: Zlomljeno
 Slika R11-1: Poškodba
 Slika R12-1: Poškodba
 Slika R13-1: Poškodba laka
 Slika R14-1: Popraskano
 Slika R15-1: Poškodba
 Slika R16-1: Poškodba laka
 Slika R17-1: Poškodba laka
 Slika R18-1: Poškodba
 Slika R19-1: Poškodba

Slika R01: Pokrov motorja



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Sprednji odbijač



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Pokrov motorja



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Vzratno ogledalo levo



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Sprednja vrata leva



Slika R05-1: Vdolbine



Slika R06: Zadnja vrata leva



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Stranica leva



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08:



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Odsevnik



Slika R10-1: Zlomljeno



Slika R11: Stranica desna



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Vzratno ogledalo desno



Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Blatnik desni



Slika R13-1: Poškodba laka



Slika R14: Obroba



Slika R14-1: Popraskano



Slika R15: Al platišče



Slika R15-1: Poškodba



Slika R16: Sprednja vrata desna



Slika R16-1: Poškodba laka



Slika R17: Levi in desni stebriček



Slika R17-1: Poškodba laka



Slika R18: Notranji okvir



Slika R18-1: Poškodba



Slika R19: Notranji okvir



Slika R19-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	FIRESTONE WINTERHAVK	zimske	205/55/16	DOT 22/22	5
2. os	FIRESTONE WINTERHAVK	zimske	205/55/16	DOT 22/22	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Prestavna ročica - poškodba
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Sprednji levi sedež - raztrgano
- Pokrov - manjka
- Prekritje vijakov - manjka
- Obroč volana -

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Prestavna ročica



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Notranja obloga vrat



Slika N06-1: Poškodba




Slika N07: Sprednji levi sedež



Slika N07-1: Raztrgano



Slika N08: Pokrov



Slika N08-1: Manjka



Slika N09: Prekritje vijakov




Slika N09-1: Manjka



Slika N10: Obroč volana



Slika N10-1:




3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 15.11.2021 pri 110392 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ

Manjka:

- Homologacija
- Navodila za uporabnika
- Rezervni ključ

Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Rezervna pnevmatika
- GSM inštalacija

Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje. Vžge s pomočjo dodatnega akumulatorja. Potrebna menjava akumulatorja.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Na vozilu nameščena neoriginalna alu platišča.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2025-11-06 23:11:54

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2012

Make: Honda

Model: CIVIC

VIN: SHHFK2760CU000599

Odometer: 132868 km

Vehicle Software Version: V49.60

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: 16PIN DLC > Europe > CIVIC > 2012

System fault code(Pre-Repair)

Anti-lock Braking System (ABS) 2 problems exist

1.61-11	Modulator-Control Unit Power Source Circuit (IG) Low Voltage	Current ABS
2.62-11	Modulator-Control Unit Power Source Circuit (IG) High Voltage	Current ABS

Electronic Power Steering (EPS) 2 problems exist

1.11-02	Low/High IG1-Teminal Voltage (Regular Diagnosis)	Current EPS
---------	--	-------------

2.12-01	Low/High VBU Voltage (Regular Diagnosis)	Current EPS
Body Electrical System (BCM) 3 problems exist		
1.B1147	Left Rear Window Position Data Error	Current BODY ELECTRICAL
2.B1149	Right Rear Window Position Data Error	Current BODY ELECTRICAL
3.B1238	A Problem In The Passenger's Air Mix Control Motor Circuit, Linkage, Door, Or Motor	Current BODY ELECTRICAL
The following systems are OK:		
1.Engine Control Module (ECM)		
2.Supplemental Inflatable Restraint System (SRS)		
3.Electric Vacuum Pump System (EVPS)		
4.Immobilizer		