

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
PORSCHE 718 CAYMAN GT4 / / AUT.
VIN: WP0ZZZ98ZMS283617

Ljubljana, 26.08.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: PORSCHE 718 CAYMAN GT4 / / AUT. s številko šasije: WP0ZZZ98ZMS283617 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 20.08.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	PORSCHE
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	718 CAYMAN GT4 / / AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WP0ZZZ98ZMS283617
PROSTORNINA MOTORJA	3995 ccm
MOČ MOTORJA	309 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	26.01.2022
BARVA VOZILA	navaden - CRNA - TEMNA
ŠTEVILO SEDEŽEV	2
MASA VOZILA	1525 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1780 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KUPE

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta in 7 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	39114 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WPOZZZ98ZMS283617



Slika 4: število kilometrov: 39114 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Žaromet

Slika R02: Žaromet

Slika R03: Sprednji odbijač

Slika R04: Spojler

Slika R05: Sprednja vrata desna

Slika R06: Stranica desna

Slika R07: Al platišče

Slika R08: Spojler

Slika R09: Zadnji odbijač

Slika R10: Spojler

Slika R11: Nalepka boka

Slika R12: Sprednja vrata leva

Slika R13: Prag levi

Slika R14: Sprednji odbijač

Slika R15: Temperaturna sonda

Slika R16: Nalepka boka

Slika R17: Vijaki platišč

Slika R18: Vijaki platišč

Slika R19: Vijaki platišč

Slika R20: Vijaki platišč

Slika R21: Blatnik in žaromet

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba laka

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Odstranjevanje nalepke

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba emblema

Slika R09-1: Poškodba laka

Slika R10-1: Poškodba

Slika R11-1: Poškodba

Slika R12-1: Odstranjevanje nalepke

Slika R13-1: Poškodba

Slika R14-1: Poškodba laka

Slika R15-1: Izven ležišča

Slika R16-1: Poškodba

Slika R17-1: Rjavenje


Slika R18-1: Rjavenje

Slika R19-1: Rjavenje

Slika R20-1: Rjavenje

Slika R21-1: Poškodba

Slika R01: Žaromet



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Žaromet



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednji odbijač



Slika R03-1: Poškodba laka



Slika R04: Spojler



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Sprednja vrata desna



Slika R05-1: Odstranjevanje nalepke



Slika R06: Stranica desna



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Spojler



Slika R08-1: Poškodba emblema



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Spojler



Slika R10-1: Poškodba



Slika R11: Nalepka boka



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Sprednja vrata leva



Slika R12-1: Odstranjevanje nalepke



Slika R13: Prag levi



Slika R13-1: Poškodba



Slika R14: Sprednji odbijač



Slika R14-1: Poškodba laka



Slika R15: Temperaturna sonda



Slika R15-1: Izven ležišča



Slika R16: Nalepka boka



Slika R16-1: Poškodba



Slika R17: Vijaki platišč



Slika R17-1: Rjavenje



Slika R18: Vijaki platišč



Slika R18-1: Rjavenje



Slika R19: Vijaki platišč



Slika R19-1: Rjavenje



Slika R20: Vijaki platišč



Slika R20-1: Rjavenje



Slika R21: Blatnik in žaromet



Slika R21-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Michelin Pilot Sport Cup 2	letne	245/35/20	DOT 51/23	4
2. os	Michelin Pilot Sport Cup 2	letne	295/30/20	DOT 13/24	2

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.
Priporočam menjavo zadnjih pnevmatik

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Volanski obroč - poškodba
- Armatura - poškodba
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Talna obloga - izven ležišča
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Tipke opravljanja - poškodba
- Notranja obloga vrat - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: volanski obroč



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Armatura



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Sprednji desni sedež



Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Talna obloga



Slika N08-1: Izven ležišča



Slika N09: Notranja obloga vrat



Slika N09-1: Poškodba



Slika N10: tipke upravljanja



Slika N10-1: Poškodba



Slika N11: Notranja obloga vrat



Slika N11-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Ni podatka o zadnjem servisu.

Temperaturna sonda izven ležišča. Potrebno popravilo in kontrola.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Prometno dovoljenje
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Gasilnik
- Navigacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:




Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje. Ni podatka o zadnjem servisu. **Temperaturna sonda izven ležišča.**

Klima: Deluje. Ohlaja do 14.3 C

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Temperaturna sonda izven ležišča. Izpis iz testerja kaže veliko napak na izpušnem sistemu.

Vozilo je delno v foliji zato ni bilo mogoče pomeriti debelino laka. Vozilo je bilo zaparkirano - premaknilo se je lahko samo za dva metra in umazano pri pregledu.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001890
Test Time: 2025-08-20 00:44:49
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2021
Make: Porsche
Model: Boxster (982)
VIN: WP0ZZZ98ZMS283617
Odometer: 39114 km
Vehicle Software Version: V24.50
Diagnostic Application Version: V1.00.042
Diagnostic path: Automatically Search > Boxster (982)

System fault code(Pre-Repair)

GATEWAY 4 problems exist

1.000603	Load Switch-Off (Eem)	Inactive
2.C1201D	Communication With PCM/CDR	Inactive
3.C12018	Communication With Instrument Cluster	Inactive
4.C1201C	Communication With Reversing Camera Control Unit	Inactive

Engine Control Module (ECM/DME) 5 problems exist

1.P060600	Fault In DME Control Unit	Inactive
2.P060600	Fault In DME Control Unit	Inactive
3.P208000	Exhaust Temperature Sensor Ahead Of Particulate Filter, Bank 1 - Signal Implausible	Implausible signal
4.P013500	Oxygen Sensor Heater Upstream Of Catalytic Converter, Bank 1 - Malfunction	Inactive
5.P015500	Oxygen Sensor Heater Upstream Of Catalytic Converter, Bank 2 - Malfunction	Inactive
Selector Lever 1 problem exist		
1.001802	Actuator Solenoid R/P Interlock, Implausible Signal	Invalid signal
Instrument cluster (IC) 2 problems exist		
1.00A045	Warning: Check MIN Oil Level	Inactive
2.00A016	Warning: Check Engine	Inactive
PCM/CDR (Communication Management/Cd Radio) 1 problem exist		
1.U10D800	MOST Bus - Ring Break Diagnosis, Short Circuit To Ground (001A14)	Incorrect signal
Air Conditioning (AC) 1 problem exist		
1.001175	Water Valve - Short Circuit To Ground Or Open Circuit	Inactive
Electrical Parking Brake (EPB) 1 problem exist		
1.000021	Drive Away Release, Not Available	Inactive
The following systems are OK:		
1.Supplemental Inflatable Restraint System (SRS)		
2.Transmission Control Module (TCM/PDK)		
3.Steering Wheel Electronic		
4.Additional Instrument:Watch		
5.External Amplifier		
6.Park Assist		
7.Tire Pressure Monitoring System (TPMS/TPM)		
8.PASM(Level Control)		
9.Electronic Power Steering (EPS)		
10.Electronic Stabilty Program (ESP/PSM)		
11.Front-End Electronics		
12.Rear-End Electronics		
13.Headlight (Central)		

14.Driver's Door	
15.Passenger's Door	
16.Front Camera	⦿ ADAS
17.Reversing Camera	⦿ ADAS