

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ŠKODA KAMIQ / 1.0 / TSI
VIN: TMBGR6NW5N3113369

Ljubljana, 23.06.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Nel Krafogel

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: ŠKODA KAMIQ / 1.0 / TSI s številko šasije: TMBGR6NW5N3113369 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Nel Krafogel dne 12.06.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	ŠKODA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	KAMIQ / 1.0 / TSI
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	TMBGR6NW5N3113369
PROSTORNINA MOTORJA	999 ccm
MOČ MOTORJA	81 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	14.07.2022
BARVA VOZILA	kovinski - BELA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1286 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1736 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AB VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta 11 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	144363 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: TMBGR6NW5N3113369



Slika 4: število kilometrov: 144363 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Tesnilo vrat

Slika R02: Sprednji odbijač

Slika R03: Vetrobransko steklo

Slika R04: Vzratno ogledalo levo

Slika R05: Sprednja vrata desna

Slika R06: Prag desni

Slika R07: Streha

Slika R08: Zadnji odbijač

Slika R09: Obloga odbijača

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba laka

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba laka

Slika R05-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba laka

Slika R09-1: Poškodba laka

Slika R01: Tesnilo vrat



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Sprednji odbijač



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Vetrobransko steklo



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Vzratno ogledalo levo



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Sprednja vrata desna



Slika R05-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R06: Prag desni



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Streha



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Zadnji odbijač



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Obloga odbijača



Slika R09-1: Poškodba laka



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	KUMHO WINTERCRAFT	zimske	225/60/16	DOT 23/22	4
2. os	GOOD YEAR ULTRAGRIP	zimske	225/60/16	DOT 15/19	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Čiščenje notranjosti vozila - umazanija
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Talna obloga - raztrgano
- Pločevina pregradne stene - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Čiščenje notranjosti vozila



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljajnika



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Talna obloga



Slika N07-1: Raztrgano



Slika N08: pločevina pregradne stene



Slika N08-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 13.05.2025 pri 134500 km, glede na servisni interval **je potrebno opraviti servis.**


Zapadel servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Rezervna pnevmatika
- Dvigalka in orodje
- GSM inštalacija

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika 002: rezervna pnevmatika



Slika 003: set za premontažo pnevmatike



Slika 008:



Slika 009:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje. **Zapadel servis.**

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticna: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Preluknjana pločevina pregradne stene motornega prostora.

To je posledica predelav, ki so bile na vozilu narejena po prvi registraciji za potrebe avtošole. Glede na podatek v homologaciji so se te predelave ustrezno odstranile 7.5.2024.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2026-06-12 02:21:02
Technician Name:
Customer Name:



Vehicle Information

Make: Skoda
VIN: TMBGR6NW5N3113369
Odometer: 144363 km
Vehicle Software Version: V28.60
Diagnostic Application Version: V1.01.014

System fault code(Pre-Repair)

03 Brake Electronics 1 problem exist

1.C102D00	Tire Pressure Warning	Active/Static
-----------	-----------------------	---------------

09 Electronic Central Electric 1 problem exist

1.B147A18	Remote Control Key 2 - Voltage Too Low	Passive/Sporadic
-----------	--	------------------

13 Distance Regulation 1 problem exist



1.U112200	Databus Implausible Message	Passive/Sporadic
-----------	-----------------------------	------------------

44 Power Steering 1 problem exist

1.B200FF0	Internal Malfunction	Passive/Sporadic
-----------	----------------------	------------------

5F Information Electronics 1 1 problem exist

1.U111000	Function Restriction Due To Communication Interruption	Passive/Sporadic
75 Emergency Call Module And Communication Unit 1 problem exist		
1.B1916F4	Backup Battery-Limited Service Life	Active/Static
The following systems are OK:		
1.01 Engine Electronics		
2.08 Climate Control Module		
3.15 Airbag		
4.17 Instrument Cluster		
5.19 Data Bus OBD Interface		
6.2B Steering Column Lock		
7.55 Headlamp Range Control		
8.76 Parking Aid		
9.A5 Front Sensor For Drivers Assistant Systems	Ⓢ ADAS	
10.B7 Interface For Access/Start System		