

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
KIA NIRO 1.6 GDI
VIN: KNACP81EGP5053589

Ljubljana, 24.12.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: KIA NIRO 1.6 GDI s številko šasije: KNACP81EGP5053589 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 22.12.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	KIA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	NIRO 1.6 GDI
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	KNACP81EGP5053589
PROSTORNINA MOTORJA	1580 ccm
MOČ MOTORJA	77 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	18.01.2024
BARVA VOZILA	E7M (kovinski - SIVA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1474 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1940 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AC KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	1 leto in 11 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	16235 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: KNACP81EGP5053589



Slika 4: število kilometrov: 16235 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Rob strehe

Slika R02: Sprednja vrata desna

Slika R03: Sprednji odbijač

Slika R04: Pokrov motorja

Slika R05: Blatnik levi

Slika R06: Sprednja vrata leva

Slika R07: Al platišče

Slika R08: Zadnji odbijač

Slika R01-1: Vdolbine

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Poškodba

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba

Slika R01: Rob strehe



Slika R01-1: Vdolbine



Slika R02: Sprednja vrata desna



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednji odbijač



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Pokrov motorja



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Blatnik levi



Slika R05-1: Poškodba




Slika R06: Sprednja vrata leva



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Zadnji odbijač



Slika R08-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	NEXEN WINGUARD	zimske	205/60/16	DOT 36/23	6
2. os	NEXEN WINGUARD	zimske	205/60/16	DOT 24/23	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Zadnji sedeži - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Sprednji levi sedež - umazanija
- Notranja obloga - umazanija
- Sprednji desni sedež - umazanija


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Zadnji sedeži



Slika N06-1: Umazanija




Slika N07: Talna obloga




Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Sprednji levi sedež



Slika N08-1: Umazanija



Slika N09: Notranja obloga



Slika N09-1: Umazanija



Slika N10: Sprednji desni sedež



Slika N10-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 20.01.2025 pri 9548 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor




Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Servisna knjižica

Manjka:

- Homologacija (pri prodajalcu)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



Slika D05: servisna knjižica



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2025-12-21 23:15:37
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2023
Make: Kia
Model: Niro(SG2 HEV)
VIN: KNACP81EGP5053589
Engine Size: G 1.6 GDI KAPPA PE
Odometer: 16235 km
Vehicle Software Version: V46.40
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search > General Area > Niro(SG2 HEV) > 2023 > G 1.6 GDI KAPPA PE

System fault code(Pre-Repair)

e-Call(Eupope) 1 problem exist

1.B29C100	Airbag Crash Output Line Error	History
-----------	--------------------------------	---------

e-Call(Russia) 1 problem exist

1.B29C100	Airbag Crash Output Line Error	History
-----------	--------------------------------	---------

The following systems are OK:

1.ECM(Engine Control Module)	
2.DCT(Double Clutch Transmission)	
3.ABS(Anti-lock Braking System)/ESP(Electronic Stability Program)	
4.FR(Front Radar)	⦿ ADAS
5.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #1)	
6.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #2)	
7.AC(Air Conditioning)	
8.IC(Cluster Module)(10inch)	
9.IC(Cluster Module)(4inch)	
10.DAU(Door Area Unit)	
11.IBU(Integrated Body Control Unit)-BCM	
12.IBU(Integrated Body Control Unit)-IMMO	
13.IBU(Integrated Body Control Unit)-SMK	
14.IBU(Integrated Body Control Unit)-TPMS	
15.SHVCU(Seat Heater Ventilation Control Unit)-Front	
16.SWRC(Steering Wheel Remote Control)	
17.MDPS(Motor Driven Power Steering)	
18.FVC(Front View Camera)	⦿ ADAS
19.RVM(Rear View Monitor)	⦿ ADAS
20.HEV MCS(Motor Control System)	
21.HEV BMS(Battery Management System)	
22.HCU/LDC(Low DC/DC Converte)	
23.MCA(Modular Clutch Actuator)	
24.ICCU(Integrated Central Control Unit)	
25.AVN(Audio Video Navigation)	⦿ ADAS
26.VESS(Virtual Engine Sound System)	
27.CODE(Transmitter Code Saving)	