

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

Autopoint APO d.o.o.
Polje 9B,
6310 IZOLA - ISOLA

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW 320 / TOURING / d xDrive AUT.
VIN: **WBA31DZ070FM61159**

Ljubljana, 12.11.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW 320 / TOURING / d xDrive AUT. s številko šasije: WBA31DZ070FM61159 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 11.11.2025 v podjetju LIDL d.o.o., Pod lipami 1 , 1218 Komenda.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW
KOMERCIJALNA OZNAKA VOZILA	320 / TOURING / d xDrive AUT.
REG. ŠT.	LJ 03-JIP
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBA31DZ070FM61159
PROSTORNINA MOTORJA	1995 ccm
MOČ MOTORJA	140 kW
VRSTA GORIVA	Dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	22.04.2022
BARVA VOZILA	kovinski - SIVA - TEMNA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1765 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2290 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta in 7 mesecv
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	175920 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBA31DZ070FM61159



Slika 4: število kilometrov: 175920 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Žaromet

Slika R02: Blatnik levi

Slika R03: Al platišče

Slika R04: Blatnik desni

Slika R05: Al platišče

Slika R06: Vetrobransko steklo

Slika R07: Stebriček

Slika R08: Vzratno ogledalo desno

Slika R09: Sprednja vrata desna

Slika R10: Zadnja vrata desna

Slika R11: Streha

Slika R12: Al platišče + pnevmatika

Slika R13: Del brisalca

Slika R14: Zadnji odbijač

Slika R15: Al platišče

Slika R16: Sprednja vrata leva

Slika R17: Streha

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba laka

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba laka

Slika R05-1: Poškodba

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba

Slika R09-1: Poškodba laka

Slika R10-1: Poškodba laka

Slika R11-1: Vdolbina

Slika R12-1: Poškodba

Slika R13-1: Manjka

Slika R14-1: Poškodba laka

Slika R15-1: Poškodba

Slika R16-1: Poškodba laka

Slika R17-1: Poškodba laka

Slika R01: Žaromet



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Blatnik levi



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Blatnik desni



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Al platišče




Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Vetrobransko steklo




Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Stebriček



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Vzratno ogledalo desno



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Sprednja vrata desna



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Zadnja vrata desna



Slika R10-1: Poškodba laka



Slika R11: Streha



Slika R11-1: Vdolbina



Slika R12: Al platišče + pnevmatika




Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Del brisalca



Slika R13-1: Manjka



Slika R14: Zadnji odbijač



Slika R14-1: Poškodba laka



Slika R15: Al platišče



Slika R15-1: Poškodba



Slika R16: Sprednja vrata leva



Slika R16-1: Poškodba laka



Slika R17: Streha



Slika R17-1: Poškodba laka



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Continental sportcontact 7	letne	225/40/19	DOT 06/24	3
2. os	Continental sportcontact 7	letne	255/35/19	DOT 01/24	2

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z nizkim profilom in poškodbo zadnje desne pnevmatike.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- pokrov motorja

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N05-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 23.10.2025 pri 175083 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Homologacija (pri prodajalcu)
- Rezervni ključ (pri prodajalcu)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Slika 001: obvezna oprema




Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 006: vlečna kljuka



Slika 007: navigacija




Slika 008:



Slika 009:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostic: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2025-11-11 00:33:05

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2022.02

Make: BMW

Model: 320d xDrive

VIN: WBA31DZ070FM61159

Odometer: 175920 km

Vehicle Software Version: V51.55

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

CAS (Car Access System - CAS/FEM/BDC) 1 problem exist

1.S 0390

No Communication Possible With: Car Access System /
Front Electronic Module Control Unit / Body Domain
Controller Control UnitKAFAS (Camera-based driver-assistance systems) 1 problem
exist

1.800ABF

KAFAS Camera: Field Of Vision Impaired For A Short Time

Intermittent

HU-H (Headunit High) 2 problems exist

1.031799	HU-H: Function Restriction Connection App	Intermittent
2.03179A	HU-H: Function Restriction Connection Apple CarPlay	Intermittent
AHM (Trailer module) 1 problem exist		
1.80280B	Trailer Tail Light, Right: Light Faulty Or Line Disconnection	Intermittent
IHKA (Integrated automatic heating / air conditioning system) 1 problem exist		
1.E71429	Signal (Automatic Air Recirculation Control Sensor Status, 0x2D0) Invalid, BDC-ZGM Transmitter	Permanent
The following systems are OK:		
1.ACSM (Crash safety module)		
2.BATT48 (Battery electronics 48 volt)		
3.TR SVC (allround-view camera)	⌂ ADAS	
4.HRSNR (Rear radar sensor near range right)		
5.SCR (Selective Catalytic Reduction)		
6.HKFM (Tailgate function module)		
7.ZGM (Central Gateway Module)		
8.DME/DDE (Digital diesel electronics)		
9.EGS (Electronic transmission management)		
10.VTG (Transfer box)		
11.FRS (Front radar sensor)	⌂ ADAS	
12.DSC (Dynamic stability control (DSC))		
13.HRSNL (Rear radar sensor near range left)		
14.USS (Parking manoeuvring assistant)	⌂ ADAS	
15.EPS (Electromechanical power steering)		
16.RAM (Receiver audio module)		
17.VIP (Virtual integration system)		
18.FLEL (Frontal Light Electronics Left)	⌂ ADAS	
19.FLER (Frontal Light Electronics Right)		
20.PCU48 (Power Control Unit 48 volt)		
21.SGR48 (Starter motor generator 48 volt)		
22.FZD (Roof function centre)		
23.GWS (Gear selector switch)		
24.KOMBI (Instrument panel)		

25.TCB (Telematic Communication Box)
26.CON (Controller)