

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
HYUNDAI i30N / 2.0 / T-GDI HP
VIN: TMAHC51AAPJ037703

Ljubljana, 14.08.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: HYUNDAI i30N / 2.0 / T-GDI HP s številko šasije: TMAHC51AAPJ037703 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 11.08.2025 na lokaciji MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	HYUNDAI
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	i30N / 2.0 / T-GDI HP
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	TMAHC51AAPJ037703
PROSTORNINA MOTORJA	1998 ccm
MOČ MOTORJA	206 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	06.10.2023
BARVA VOZILA	S5B (navaden - MODRA - SVETLA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1525 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1940 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AB VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	1 leto in 10 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	32842 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: TMAHC51AAPJ037703



Slika 4: število kilometrov: 32842 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Zadnja vrata leva

Slika R02: Letev vrat

Slika R03: Pokrov motorja

Slika R04: Al platišče

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R01: Zadnja vrata leva



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Letev vrat



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Pokrov motorja



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Al platišče



Slika R04-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	nokian snowprof	zimske	235/35/19	DOT 25/23	4
2. os	nokian snowprof	zimske	235/35/19	DOT 25/23	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Led lučke - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: led lučke



Slika N05-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 30.05.2024 pri 11230 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika
- Servisna knjižica

Manjka:

- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



Slika D05: servisna knjižica



Slika D06:

Slika D07:

3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika
- Dvigalka in orodje
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika 001: obvezna oprema



Slika 002: rezervna pnevmatika



Slika 003: set za premontažo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - ni zaznanih napak. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2025-08-10 23:25:30

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2023

Make: Hyundai

Model: i30N(PDEN)

VIN: TMAHC51AAPJ037703

Engine Size: G 2.0 T-GDI

Odometer: 32842 km

Vehicle Software Version: V52.27

Diagnostic Application Version: V1.00.042

Diagnostic path: 16 PIN DLC > Manually Select > General Area > i30N(PDEN) > 2023 > G 2.0 T-GDI

System fault code(Pre-Repair)

The following systems are OK:

1.ECM (Engine Control Module)

2.ABS (Anti-lock Braking System)/ESP (Electronic Stability Program)

3.Airbag(Event #1)

4.Airbag(Event #2)

5.AC (Air Conditioning)	
6.IC (Cluster Module)	
7.IBU-BCM	
8.IBU-TPMS	
9.WPC (Wireless Power Charger)	
10.Smart Key Unit	
11.MDPS (Motor Driven Power Steering)	
12.BSD (Blind Spot Detection)	Ⓢ ADAS
13.MFC (Multi Function Camera)	
14.PGS (Parking Guide System)	
15.IGPCM (Integrated Gateway Power Control Module)	
16.ELSD (Electronic Limited Slip Differential)	
17.ECS (Electronic Control Suspension)	
18.e-Call	
19.ESG (Electronic Sound Generator)	
20.CODE (Transmitter Code Saving)	