

|             |                                                                  |                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AMZS</b> | <b>Poročilo o pregledu vozila<br/>(pred prodajo ali nakupom)</b> | Šifra dokumenta:<br><b>AMZS-OBR-121</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Številka zadeve: DN005122-000071</b> | <b>Datum: 04.04.2022</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Ime in priimek<br/>stranke:</b> | <b>AMZS D.D.</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Naslov:</b> | <b>DUNAJSKA CESTA 128/A, 1000 LJUBLJANA</b> |
|                |                                             |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Telefon stranke:</b> | <b>041665939</b> |
|-------------------------|------------------|

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Znamka vozila: OPEL</b>      | <b>Tip vozila: GRANDLAND X</b> |
| <b>Registracijska številka:</b> | <b>VIN: W0VZCBHZ4JS019966</b>  |
| <b>Koda motorja:</b>            | <b>Barva:</b>                  |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Pričetek pregleda: 9.30</b> | <b>Zaključek pregleda: 12.00</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Število prevoženih<br/>km</b> | <b>131444</b> |
|----------------------------------|---------------|

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Odgovorna oseba: JANEZ KAJZAR</b>       | <b>Žig:</b> |
| <b>Podpis:</b>                             |             |
| <b>Telefonska<br/>številka: 01/5305396</b> |             |

## Poročilo

1. Datum prve reg. v RS :
2. Številka prometnega dovoljenja :
3. Potrdilo o skladnosti :
4. Pregled vozila v delavnici ( z vsemi aparati )
5. Test zavor na testni stezi
6. Test izpušnih plinov
7. Test optike

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="280 96 363 120" data-label="Page-Header">AMZS</div> | <div data-bbox="616 71 1037 145" data-label="Page-Header"> <b>Poročilo o pregledu vozila<br/>(pred prodajo ali nakupom)</b> </div> | <div data-bbox="1197 76 1409 136" data-label="Page-Header"> Šifra dokumenta:<br/> <b>AMZS-OBR-121</b> </div> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

## Karoserija, podvozje, notranjost

Pregled se vrši kot primerjava stanja vozila glede starost in prevoženo število kilometrov.

Levo (L) in desno (D) sta v pogledu iz voznškega sedeža.

### Vsebina pregleda:

Vidne zunanje površine karoserije vozila, barva, podvozje, izpušni sistem, stekla. Iščejo se poškodbe, sledi slabega vzdrževanja, korozija, funkcijska sposobnost, prilagodljivost. Vse pomanjkljivosti so označene na shematskem diagramu spodaj, ali zabeležene po opombah.

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomemben zapis:</b>                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |
| <b>Priporočljiv zapis:</b>                                                                                                                                                |
| VSE DELUJE V MEJAH NORMALE, GLEDE NA UPORABLJENOST MATERJALOV, SKLADNO Z LETI IN KILOMETRI UPORABE. PRI PREGLEDU DEBELINE NANOSA BARVE VOZILA NISMO UGOTOVILI POSEBNOSTI. |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                           |

Pregleduje se stanje in funkcijska sposobnost oken, vrat, sončnih streh, ključavnic. Elementi so v dobrem stanju, razen če ni podano poročilo.

Notranjost vozila, vključno s sedeži, priklopom sedežev, mehanizmi, varnostni pasovi, ključavnice, funkcijska sposobnost retrovizorja, armatura, grelni sistem v kabini, so bili pregledani v smislu poškodb in statične funkcijske sposobnosti glede na starost vozila in prevožene kilometre.

## Pripombe:


POŠKODBA VETROBRANSKEGA STEKLA

## Legenda oznak:


Korozija – zaokroženo področje

Poškodbe – senčeno področje


Manjše pomanjkljivosti, kot posledica normalne uporabe vozila glede na leto proizvodnje in prevoženo število kilometrov niso upoštevane.




Desno




Zadaj




Zgoraj



Levo



Spredaj



Spodaj

## Hladilni sistem

### Vsebina pregleda:

Pregledano je bilo področje hladilnega sistema vozila, ki je dosegljiv pregledniku, pri normalnih pogojih obratovanja.

Ventili, tesnila, cevi, radiator, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, tesnjenje, kvaliteta in stanje hladilne tekočine, so v dobrem stanju, v kolikor niso zabeležene pripombe.

Pregledan je bil termostatski ventilator ali delovanje sklopke ter morebitni nenormalni zvok delovanja črpalke in ventilatorja.

Pregledan je bil morebitni jermen in njegova priključitev.

|                              |     |    |
|------------------------------|-----|----|
| Kvaliteta hladilne tekočine: |     |    |
|                              | -45 | °C |

Priporočljiv zapis

### Pripombe:

**NIVO HLADILNE TEKOČINE JE MINIMUM, TRENUTNO NI SLEDI PUŠČANJA HLADILNEGA SISTEMA.**

|             |                                                                         |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AMZS</b> | <b>Poročilo o hitrem pregledu vozila<br/>(pred prodajo ali nakupom)</b> | Šifra dokumenta:<br><b>AMZS-OBR-121</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## Sistem goriva

### Vsebina pregleda:

Pregledan je bil celoten sistem napajanja motorja z gorivom, morebitne poškodbe, puščanje, varnostni pogoji cevi, fleksibilne cevi, priključkov, rezervoarja, pokrov goriva, črpalka za gorivo. Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

### Pomemben zapis:

### Priporočljiv zapis:

### Pripombe:

NA SISTEMU GORIVA NI BILO ZAZNATI POSEBNOSTI

## Motor

| Emisija | CO | HC | O <sub>2</sub> | NO <sub>x</sub> |
|---------|----|----|----------------|-----------------|
|---------|----|----|----------------|-----------------|

### Vsebina pregleda

Vizualno so bili pregledani zunanji deli motorja, v smislu obrabe in poškodb, nosilci motorja, morebitne razpoke in puščanje hladilne tekočine ali olja, Pregledano je bilo delovanje opozorilne lučke za olje.

S pomočjo elektronskega testiranja izpušnih plinov je bila opravljena meritev osnovnih karakteristik delovanja motorja in analiza izpušnih plinov.

Preverjena je bila količina olja v motorju in sledi morebitne vizualne kontaminacije.

Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

**Pomemben zapis :** IZMERJENE EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV USTREZAJO EKOLOŠKIM NORMATIVOM

### Priporočljiv zapis :

**Prosti tek :** 820

**Povišana vrtilna hit. motorja :** 3710

**Lamda :**

### Pripombe:

MOTOR DELUJE V MEJAH NORMALE. GLEDE NA PRILOŽENO DOKUMENTACIJO JE BILO SERVISIRANJE OPRAVLJENO. MOREBITNEGA PUŠČANJA OLJA NI BILO OPAZITI.

|             |                                                                         |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AMZS</b> | <b>Poročilo o hitrem pregledu vozila<br/>(pred prodajo ali nakupom)</b> | Šifra dokumenta:<br><b>AMZS-OBR-121</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

## Električni sistem

Električna napetost akumulatorja:

|                   |                    |                       |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Nominalna: 12,45V | Pri zagonu: 11,24V | Pri polnjenju: 13,95V |
|-------------------|--------------------|-----------------------|

Ustrezna nastavitev prednjih žarometov, merjeno z regloskopom

Da

Ne

### Vsebina pregleda:

Električni sistem je bil pregledan pod normalnimi pogoji delovanja. Pregledan je bil akumulator, njegova električna napetost, stanje in nivo elektrolita, sposobnost zagona motorja, sistem polnjenja, grelni in klima sistem, brisalci in čistilci stekel, vključno z metlicami.

Vse luči so bile pregledane v smislu delovanja in stanja pri normalni uporabi, ob vžigu in ugasnitvi.

Stanje električnega sistema je dobro v kolikor ni zaznamkov v opombah.

### Pomemben zapis:

### Priporočljiv zapis:

**BREZ POSEBNOSTI NA SISTEMU**

### Pripombe:

**NA ELEKTRIČNEM SISTEMU NI BILO ZAZNATI NAPAK**

**BATERIJA OK**

## Krmiljenje in vzmetenje

Potrebno je opraviti nastavitev  
podvozja

**Da**

**Ne**

### Vsebina pregleda

Vizualno je bilo pregledano:  
operativna sposobnost  
delovanja, varnost,  
poškodbe, obrabe in  
puščanje, priključki, vzmeti,  
tesnila, blažilci, roke.  
Preglednik je pregledal  
delovanje servo naprave  
krmila, v smislu puščanja  
olja, možnosti gibanja in  
zvoka.  
Sistem je v dobrem stanju v  
kolikor niso podane  
pripombe.

#### Pomemben zapis:

**NA PODVOZJU NI BILO OPAZITI POSEBNIH NAPAK**

**BLAŽILNIKI DELUJEJO ENAKOMERNO, SKLADNO Z TOLERANCAMI**

#### Priporočljiv zapis:

#### Pripombe:

## Prenos moči

### Vsebina pregleda:

Pregledani so bili  
priključki menjalnika in  
diferenciala, pol osi in  
kardanske osi, priključki,  
prirobnice, manšete,  
poškodbe, puščanjeolja.  
Pri avtomatskih  
menjalnikih je bil  
ugotovljen nivo olja in  
morebitni znaki  
kontaminiranosti.  
Sistem je v dobrem stanju  
v kolikor niso podane  
pripombe.

#### Pomemben zapis:

**MENJALNIK IN POGONSKI SKLOP JE BREZ POSEBNOSTI**

#### Priporočljiv zapis:

#### Pripombe:

|             |                                                                         |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AMZS</b> | <b>Poročilo o hitrem pregledu vozila<br/>(pred prodajo ali nakupom)</b> | Šifra dokumenta:<br><b>AMZS-OBR-121</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

TESTNA VOŽNJA NI BILA OPRAVLJENA, KER VOZILO NI BILO REGISTRIRANO.

## Zavorni sistem

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| Nožna spredaj | Levo 2,93 kN | Desno 2,66 kN |
| Nožna zadaj   | Levo 2,33 kN | Desno 2,23 kN |
| Ročna         | Levo 1,79 kN | Desno 2,09 kN |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Temperatura uparišča zavorne tekočine: | <b>254 °C</b> |
|----------------------------------------|---------------|

Pomemben zapis  
Razlika I. os

Razlika II. os

Razlika pomožna

Pomemben zapis:

Učinek delavne zavore \_\_\_\_\_ % ;

**ZAVORNA TEKOČINA JE OK**

### Vsebina pregleda:

Pregledan je bil nivo olja v glavnem cilindru. Operacijska sposobnost nožne in ročne zavore. Delovanje servo sistema in sistema proti blokiranju koles. Hidravlične cevi, ventili in puščanje olja. Pregledana je bila kvaliteta zavornega olja ter stanje zavornih ploščic, oblog, diskov in kolotov. Izmerjene so bile zavorne sile posameznih koles.

Priporočljiv zapis:

Pripombe:

**ZAVORE DELUJEJO BREZ POSEBNOSTI, PUŠČANJA NA ZAVORNEM SISTEMU NI BILO ZAZNATI**

|                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="280 96 363 120" data-label="Page-Header">AMZS</div> | <div data-bbox="566 71 1086 147" data-label="Page-Header"> <b>Poročilo o hitrem pregledu vozila<br/>(pred prodajo ali nakupom)</b> </div> | <div data-bbox="1193 76 1410 138" data-label="Page-Header"> Šifra dokumenta:<br/> <b>AMZS-OBR-121</b> </div> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kolesa in pnevmatike

### Vsebina pregleda:

Vizualno so bila pregledana kolesa in pnevmatike.

Pregled je obsegal primernost pnevmatik, obrabo in zunanje poškodbe.

Pnevmatike niso bile demontirane, torej niso bile ugotovljene morebitne poškodbe v notranjosti oziroma, da je vstavljena notranja zračnica v »tubeless« pnevmatiko.

### Pripombe:

**NA VOZILU SO NAMEŠČENE ZADAJ PNEVMATIKE MICHELIN CROSSCLIMATE Z CELOLETNIM PROFILOM.**

**215/65 R17 103V DOT3916 4MM**

**-SPREDAJ PNEVMATIKE PIRELLI SCORPION VERDE Z LETNIM PROFILOM**

**215/65 R17 99V DOT4616 4MM**

**PRIPOROČAMO ZAMENJAVO PNEVMATIK, POŠKODBA KOLESNIH OBROČEV**