

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
KIA PROCEED / 1.5 / T / AUT.
VIN: U5YH2G15GPL061860

Ljubljana, 21.10.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: KIA PROCEED / 1.5 / T / AUT. s številko šasije: U5YH2G15GPL061860 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 15.10.2025 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	KIA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	PROCEED / 1.5 / T / AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	U5YH2G15GPL061860
PROSTORNINA MOTORJA	1482 ccm
MOČ MOTORJA	117 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	29.09.2022
BARVA VOZILA	kovinski - CRNA - TEMNA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1425 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1880 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	83197 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: U5YH2G15GPL061860



Slika 4: število kilometrov: 83197 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:


Slika R01: Pokrov motorja
Slika R02: Vetrobransko steklo
Slika R03: Al platišče
Slika R04: Streha
Slika R05: Sprednja vrata leva
Slika R06: Zadnja vrata leva
Slika R07: Pokrov prtljažnika
Slika R08: Zadnji odbijač - letev
Slika R09: Zadnji odbijač
Slika R10: Stranica desna
Slika R11: Zadnja vrata desna
Slika R12: Sprednja vrata desna
Slika R13: Al platišče
Slika R14: Zavore
Slika R15: Letev vetrobranskega stekla

Slika R01-1: Vdolbina
Slika R02-1: Poškodba
Slika R03-1: Popraskano
Slika R04-1: Vdolbine
Slika R05-1: Vdolbina in poškodba laka
Slika R06-1: Vdolbina in poškodba laka
Slika R07-1: Vdolbine
Slika R08-1: Poškodba laka
Slika R09-1: Poškodba laka
Slika R10-1: Poškodba laka
Slika R11-1: Poškodba laka
Slika R12-1: Vdolbine
Slika R13-1: Popraskano
Slika R14-1: Poškodba
Slika R15-1: Izven ležišča

Slika R01: Pokrov motorja



Slika R01-1: Vdolbina



Slika R02: Vetrobransko steklo



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Al platišče




Slika R03-1: Popraskano



Slika R04: Streha



Slika R04-1: Vdolbine



Slika R05: Sprednja vrata leva



Slika R05-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R06: Zadnja vrata leva



Slika R06-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R07: Pokrov prtljažnika



Slika R07-1: Vdolbine



Slika R08: Zadnji odbijač - letev



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Stranica desna



Slika R10-1: Poškodba laka



Slika R11: Zadnja vrata desna



Slika R11-1: Poškodba laka



Slika R12: Sprednja vrata desna



Slika R12-1: Vdolbine



Slika R13: Al platišče



Slika R13-1: Popraskano



Slika R14: Zavore



Slika R14-1: Poškodba



Slika R15: Letev vetrobranskega stekla



Slika R15-1: Izven ležišča



Vetrobransko steklo lažje poškodovano. Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	KUMHO WINTER CRAFT	zimske	225/45/17	DOT 41/21	4
2. os	KUMHO WINTER CRAFT	zimske	225/45/17	DOT 41/21	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

Vozilo poškodovano od toče.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Dno zadnje - umazanija
- Zadnji sedeži - umazanija
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Sprednji levi sedež - umazanija
- Sprednji levi sedež - zgornji del - poškodba

- Talna obloga - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik




Slika N05: Dno zadnje



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Zadnji sedeži



Slika N06-1: Umazanija



Slika N07: Sprednji desni sedež



Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Sprednji levi sedež



Slika N08-1: Umazanija



Slika N09: Sprednji levi sedež - zgornji del



Slika N09-1: Poškodba



Slika N10: Talna obloga



Slika N10-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 18.12.2024 pri 59560 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika


Manjka:

- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključ



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika
- Dvigalka in orodje
- GSM inštalacija
- Navigacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika 003: set za premontažo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticna: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Vozilo poškodovano od toče.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001890
Test Time: 2025-10-15 00:02:55
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2023
Make: Kia
Model: Ceed(CD) - ProCeed (Shooting Brake)
VIN: U5YH2G15GPL061860
Engine Size: G 1.5 T-GDI KAPPA PE
Odometer: 83197 km
Vehicle Software Version: V46.27
Diagnostic Application Version: V1.00.042
Diagnostic path: 16 PIN DLC > Auto Scan > General Area > Ceed(CD) - ProCeed (Shooting Brake) > 2023 > G 1.5 T-GDI KAPPA PE

System fault code(Pre-Repair)

SRS/ACU(Airbag Control)(Event #1) 3 problems exist

1.B152700	Passenger Airbag On/Off Switch Open Or Short To Battery	History
2.B174800	P-Sis(Side Impact Sensor, Pressure) Front-Passenger Communication Error	History
3.B136700	Pretensioner Front-Passenger Resistance Too High	History

SRS/ACU(Airbag Control)(Event #2) 3 problems exist		
1.B152700	Passenger Airbag On/Off Switch Open Or Short To Battery	History
2.B174800	P-Sis(Side Impact Sensor, Pressure) Front-Passenger Communication Error	History
3.B136700	Pretensioner Front-Passenger Resistance Too High	History
The following systems are OK:		
1.ECM(Engine Control Module)		
2.DCT(Double Clutch Transmission)		
3.ABS(Anti-lock Braking System)/ESC(Electronic Stability Control)		
4.FR(Front Radar)	⦿ ADAS	
5.AC(Air Conditioning)		
6.IC(Cluster Module)(12.3inch)		
7.IC(Cluster Module)(3.5/4.2inch)		
8.IBU(Integrated Body Control Unit)-BCM		
9.IBU(Integrated Body Control Unit)-SMK		
10.IBU(Integrated Body Control Unit)-TPMS		
11.MDPS(Motor Driven Power Steering)		
12.i-TPMS(Tire Pressure Monitoring System)		
13.FVC(Front View Camera)	⦿ ADAS	
14.RCR(Rear Corner Radar)		
15.RVM(Rear View Monitor)		
16.ICCU(Integrated Central Control Unit)		
17.AMP(Amplifier)		
18.AVN(Audio Video Navigation)	⦿ ADAS	
19.CODE(Transmitter Code Saving)		