

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
OPEL CORSA 1.2 XEL
VIN: VXXKUPHMHDM4383052

Ljubljana, 08.06.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: OPEL CORSA 1.2 XEL s številko šasije: VXXUPHMHDM4383052 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 08.06.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	OPEL
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	CORSA 1.2 XEL
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	VXXUPHMHDM4383052
PROSTORNINA MOTORJA	1199 ccm
MOČ MOTORJA	55 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	10.05.2022
BARVA VOZILA	S0M (navaden - BELA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1055 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1550 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AB VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	4 leta in 1 mesec
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	20808 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: VXKUPMHDM4383052



Slika 4: število kilometrov: 20808 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač - pokrov motorja

Slika R02: Žaromet

Slika R03: Rešetka ventilacije

Slika R04: Pvc kolotek

Slika R05: Ponjava

Slika R06: Prag levi

Slika R07: Sprednja vrata leva

Slika R08: Stranica leva

Slika R09: Tesnilo

Slika R10: Zadnji odbijač

Slika R11: Pokrov platišča

Slika R12: Zadnja vrata desna

Slika R13: Blatnik levi

Slika R14: Vetrobransko steklo

Slika R01-1: Neustrezen razmak

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Izven ležišča

Slika R04-1: Manjka

Slika R05-1: Manjka

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Vdolbina

Slika R08-1: Poškodba

Slika R09-1: Poškodba

Slika R10-1: Poškodba laka

Slika R11-1: Poškodba

Slika R12-1: Poškodba

Slika R13-1: Izven ležišča

Slika R14-1: Poškodba

Slika R01: Sprednji odbijač - pokrov motorja



Slika R01-1: Neustrezen razmak



Slika R02: Žaromet



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Rešetka ventilacije



Slika R03-1: Izven ležišča



Slika R04: Pvc kolotek



Slika R04-1: Manjka



Slika R05: Ponjava



Slika R05-1: Manjka



Slika R06: Prag levi



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Sprednja vrata leva



Slika R07-1: Vdolbina



Slika R08: Stranica leva



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Tesnilo



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Zadnji odbijač



Slika R10-1: Poškodba laka




Slika R11: Pokrov platišča



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Zadnja vrata desna



Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Blatnik levi



Slika R13-1: Izven ležišča



Slika R14: Vetrobransko steklo



Slika R14-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	DUNLOP WINTER RESPONSE	zimske	185/65/15	DOT 32/23	5
2. os	DUNLOP WINTER RESPONSE	zimske	185/65/15	DOT 32/23	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- blatnik levi
- sprednja vrata leva
- zadnja vrata leva
- stranica leva

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Plošča armaturna - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Plošča armaturna



Slika N05-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Opozorilo za servis, napako sistema za zaznavanje nevarnosti trka in prenizek tlak v pnevmatikah.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



Slika M08:



Slika M09:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ

Manjka:

- Rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Rezervna pnevmatika

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Vozilo je bilo poškodovano in neprofesionalno popravljeno. Na armaturni plošči odstopa zgornji sloj.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Vehicle Information

Year: 2021

Make: Opel

Model: Corsa F

VIN: VXXKUPHMHDM4383052

Odometer: 20808 km

Vehicle Software Version: V43.70

Diagnostic Application Version: V1.01.014

Diagnostic path: Manually Select > Corsa F > Health Report

System fault code(Pre-Repair)

Built-In Systems Interface(Bsi) 6 problems exist

1.B133E	Rear Window Relay Control Output Fault	Intermittent
2.B133D	Front Window Relay Control Output Fault	Intermittent
3.B1716	Fault: Lack Of Coherence Between The Vehicle Locking Status And The Locking Status Of The Front Left Door Lock	Intermittent
4.B120A	Collision Risk Alert Function Fault	Permanent
5.B183F	Number Of Engine Starts And / Or Restarts Counter Fault	Intermittent
6.U1F00	Fault Event Not Stored In The Faults Log	Permanent

The following systems are OK:

- 1.Engine ECU
- 2.Anti-Lock Braking System (ABS) Or Electric Stability Program (ESP)
- 3.Air Bags
- 4.Instrument Panel
- 5.Battery Charge Status Unit
- 6.Air Conditioning

7.Controls On The Steering Wheel
8.Multifunction Video Camera (CMF)
9.Multiplexed Control Panel
10.Audio-Navigation Or Telematic Unit Or Connected Audio System
11.Seat Belt Not Fastened LED Unit(Tnb)
12.Power Steering