

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC
VIN: VF1RCB00569893621

Ljubljana, 23.03.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Nel Krafogel

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC / / s številko šasije: VF1RCB00569893621 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Nel Krafogel dne 19.03.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	RENAULT
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	MEGANE E-TECH ELECTRIC
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	VF1RCB00569893621
PROSTORNINA MOTORJA	-1 ccm
MOČ MOTORJA	-1 kW
VRSTA GORIVA	Ni goriva
DATUM PRVE REGISTRACIJE	28.02.2023
BARVA VOZILA	kovinski - CRNA - SREDNJA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1591 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2017 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	13632 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: VF1RCB00569893621



Slika 4: število kilometrov: 13632 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač

Slika R02: Zadnji odbijač

Slika R03: Pokrov prtljažnika

Slika R04: Sprednja vrata leva

Slika R01-1: Poškodba laka

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Zadnji odbijač



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Pokrov prtljažnika



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Sprednja vrata leva



Slika R04-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	GOOD YEAR EFFICIENT GRIP	letne	195/60/18	DOT 08/22	6
2. os	GOOD YEAR EFFICIENT GRIP	letne	195/60/18	DOT 09/22	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- Ni poškodb

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Notranja obloga strehe - poškodba
- Obloga stebrička - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Notranja obloga strehe



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: obloga stebrička



Slika N06-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ni točnega podatka o zadnjem servisu.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA


V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- GSM inštalacija

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Neopravljena.

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.