

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
FORD KUGA / 1.5 / EB GTDI 134 A6 4x4 S
VIN: WF0AXXWPM AJL45303

Ljubljana, 22.08.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: FORD KUGA / 1.5 / EB GTDI 134 A6 4x4 S s številko šasijske: WF0AXXWPM AJL45303 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 12.08.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	FORD
KOMERCIJALNA OZNAKA VOZILA	KUGA / 1.5 / EB GTDI 134 A6 4x4 S
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WF0AXXWPM AJL45303
PROSTORNINA MOTORJA	1498 ccm
MOČ MOTORJA	134 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	02.02.2018
BARVA VOZILA	kovinski - SIVA - TEMNA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1686 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2200 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VEČNAMENSKO VOZILO

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	7 let in 6 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	100689 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WF0AXXWPM AJL45303



Slika 4: število kilometrov: 100689 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Pnevmatika

Slika R02: Pokrov motorja

Slika R03: Stranica desna

Slika R04: Streha

Slika R05: Blatnik levi

Slika R06: Sprednja vrata leva

Slika R07: Zadnja vrata leva

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Vdolbina

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Poškodba

Slika R01: Pnevmatika



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Pokrov motorja



Slika R02-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R03: Stranica desna



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Streha



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Blatnik levi



Slika R05-1: Vdolbina



Slika R06: Sprednja vrata leva



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Zadnja vrata leva



Slika R07-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	NEXEN WINGUARD SPORT	zimske	235/50/18	DOT 38/24	7
2. os	NEXEN WINGUARD SPORT	zimske	235/50/18	DOT 38/24	7

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- sprednja vrata leva
- zadnja vrata leva

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Polica prtljažnika - manjka
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Pokrovček - manjka

- Sprednji levi sedež - poškodba

Slika N01: spredaj levo




Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Polica prtljažnika



Slika N05-1: Manjka



Slika N06: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Pokrovček



Slika N07-1: Manjka



Slika N08: Sprednji levi sedež



Slika N08-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 04.06.2024 pri 98269 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA


V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Rezervni ključ
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Trikotnik
- Rezervna pnevmatika
- Dvigalka in orodje
- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- Prva pomoč
- Rezervne žarnice

Slika 001: obvezna oprema



Slika 002: rezervna pnevmatika



Slika 003: set za premontažo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2025-08-11 23:00:55
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2018
Make: Ford (Europe)
Model: Kuga/Escape
VIN: WF0AXXWPMJL45303
Odometer: 100689 km
Vehicle Software Version: V50.52
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

Body Control Module(BCMII) 1 problem exist

1.U0214:00-2F	Lost Communication With Remote Function Actuation Module	Continuous Memory DTCs
---------------	--	------------------------

Front Distance Sensing Module(FDSM) 1 problem exist	ADAS
---	------

1.U0155:87-8A	Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module 'A'	Continuous Memory DTCs
---------------	---	------------------------

Instrument Panel Control Module(IPC) 5 problems exist

1.U0073:00-0A	Control Module Communication Error - Bus A Off	Continuous Memory DTCs
2.U0140:00-0A	Missing Communication With BCM(Body Control Module)	Continuous Memory DTCs
3.U0100:00-0A	Missing Communication With Engine Control Module(ECM)/Powertrain Control Module (PCM) A	Continuous Memory DTCs
4.U0121:00-0A	Lost Communication With ABS (Anti-Lock Brake System) Control Module A	Continuous Memory DTCs
5.U0401:64-0A	Data Received From Engine Control Module(ECM)/Powertrain Control Module (PCM) A Is Invalid	Continuous Memory DTCs
Remote Function Actuator(RFA) 1 problem exist		
1.U0140:00-2E	Missing Communication With BCM(Body Control Module)	Continuous Memory DTCs
The following systems are OK:		
1.Anti-lock Braking System(ABS)		
2.Audio Control Module(ACM)		
3.Accessory Protocol Interface Module(APIM)		
4.Driver Front Door Module(DDM)		
5.Front Controls Interface Module(FCIM)		
6.Headlamp Control Module(HCM)		⦿ ADAS
7.Parking Aid Module(PAM)		
8.Powertrain Control Module (PCM)		
9.Power Steering Control Module(PSCM)		
10.Restraint Control Module(RCM)		
11.Steering Angle Sensor Module(SASM)		