

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
PEUGEOT 3008
VIN: VR3KAHPY4RS149088

Ljubljana, 11.08.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: PEUGEOT 3008 s številko šasije: VR3KAHPY4RS149088 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 11.08.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	PEUGEOT
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	3008
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	VR3KAHPY4RS149088
PROSTORNINA MOTORJA	1199 ccm
MOČ MOTORJA	100 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	24.12.2024
BARVA VOZILA	E0B (kovinski - BELA - SVETLA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1719 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2080 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AF VEČNAMENSKO VOZILO ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	1 let in 8 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	41115 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: VR3KAHPY4RS149088



Slika 4: število kilometrov: 41115 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Streha

Slika R02: Sprednji odbijač

Slika R03: Al platišče

Slika R04: Sprednja vrata leva

Slika R05: Letev

Slika R06: Al platišče

Slika R07: Pnevmatika

Slika R08: Pokrov prtljažnika

Slika R09: Zadnji odbijač

Slika R10: Zadnji odbijač

Slika R11: Al platišče

Slika R12: Pnevmatika

Slika R13: Al platišče

Slika R14: Vetrobransko steklo

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba laka

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba laka

Slika R05-1: Poškodba

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Obrabljeno

Slika R08-1: Poškodba laka

Slika R09-1: Poškodba

Slika R10-1: Poškodba laka


Slika R11-1: Poškodba

Slika R12-1: Obrabljeno


Slika R13-1: Poškodba

Slika R14-1: Poškodba

Slika R01: Streha



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Sprednji odbijač



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Sprednja vrata leva



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Letev



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Pnevmatika



Slika R07-1: Obrabljeno



Slika R08: Pokrov prtljažnika



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Zadnji odbijač



Slika R10-1: Poškodba laka



Slika R11: Al platišče



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Pnevmatika



Slika R12-1: Obrabljeno



Slika R13: Al platišče



Slika R13-1: Poškodba



Slika R14: Vetrobransko steklo



Slika R14-1: Poškodba



Poškodovano vetrobransko steklo, ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Legra	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Nankang winteractiva	zimske	225/55/19	DOT 31/24	4
2. os	Nankang winteractiva	zimske	225/55/19	DOT 31/24	2

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z premalo profila na zadnji osi.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 17.01.2026 pri 28790 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor




Slika M03: servisni listek



Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Servisna knjižica
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo




Slika D02: ključ




Slika D05: servisna knjižica



Slika D06:



Slika D07:



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika 001: obvezna oprema



Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:




Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostic: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001890
Test Time: 2026-08-10 23:42:30
Technician Name:
Customer Name:



Vehicle Information

Year: 2024
Make: Peugeot
Model: 3008 (P64)
VIN: VR3KAHPY4RS149088
Odometer: 41114 km
Vehicle Software Version: V44.15
Diagnostic Application Version: V1.01.014

System fault code(Pre-Repair)

Built-In Systems Interface(Bsi) 7 problems exist

1.B120D	Emergency Collision Braking Function	Present
2.B1818	Internal Combustion Engine Oil Level Measurement	Present
3.U1FD0	No Communication With The Instrument Panel On The High Speed CAN 4	Present
4.U05B5	Communication With The Front Radar On The CAN	Present
5.U0121	No Communication With The ABS/ESP ECU On The High Speed CAN 1	Present

6.B1706	Charging Socket/Fuel Filler Flap Lock Control Circuit	Present
7.B1701	Rear Doors Deadlocking/Child Lock Motors Control Fault	Present
Engine ECU 1 problem exist		
1.P1181	Braking Vacuum Circuit.	Intermittent
On-Board Charger / Direct Voltage Transformer Assembly 1 problem exist		
1.P0606	On-board Charger / Direct Voltage Transformer Assembly	Intermittent
Power Steering 1 problem exist		
1.C1644	Supply	Intermittent
Multiplexed Control Panel 2 problems exist		
1.U1F00	Event Not Recorded Fault	Permanent
2.U1F2C	Fault No Communication With Rear Air Conditioning Control Panel ECU	Permanent
Rain-Sunlight Sensor 1 problem exist		
1.U1807	Park Information Fault	Temporary
Vehicle Distance Assistance 2 problems exist		⦿ ADAS
1.B129B	Lack Of Coherence Between The Adaptive Cruise Control Request, The Distance Alert ECU Request And The Speed Setting Transmitted By The Built-in Systems Interface	Intermittent
2.U1FBD	No Communication On The CAN With The Built-in Systems Interface (VSM1)	Intermittent
Multifunction Video Camera (CMF) 1 problem exist		⦿ ADAS
1.B17F8	Field Of Vision Of The Multifunction Video Camera Altered	Intermittent
The following systems are OK:		
1.Gearbox		
2.Anti-Lock Braking System (ABS) Or Electric Stability Program (ESP)		
3.Air Bags		
4.Traction Battery ECU		
5.Seat Belt Not Fastened LED Unit(Tnb)		
6.Windscreen Wiper		
7.Parking Assistance		
8.Hands Full Access ECU, Right-Hand Side Or Rear		