

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

Autopoint APO d.o.o.
Polje 9B,
6310 IZOLA - ISOLA

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW 218 / GRAN TOURER / i AUT.
VIN: WBA6V710205V57754

Ljubljana, 17.12.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW 218 / GRAN TOURER / i AUT. s številko šasije: WBA6V710205V57754 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 16.12.2025 v podjetju , Pod lipami 1 SI 1218 Komenda.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	218 / GRAN TOURER / i AUT.
REG. ŠT.	LJ 17-JIP
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBA6V710205V57754
PROSTORNINA MOTORJA	1499 ccm
MOČ MOTORJA	100 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	29.08.2022
BARVA VOZILA	kovinski - CRNA - SREDNJA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1530 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2090 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta in 3 mesece
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	79736 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBA6V710205V57754



Slika 4: število kilometrov: 79736 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač

Slika R02: Pokrov motorja

Slika R03: Al platišče

Slika R04: Blatnik levi

Slika R05: Sprednja vrata leva

Slika R06: Zadnja vrata leva

Slika R07: Stranica leva

Slika R08: Al platišče

Slika R09: Zadnji odbijač

Slika R10: Stranica desna

Slika R11: Zadnja vrata desna

Slika R12: Vzratno ogledalo desno

Slika R13: Blatnik desni

Slika R14: Al platišče

Slika R15: Vetrobransko steklo

Slika R16: Pokrov roke brisalca

Slika R01-1: Poškodba laka

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba laka

Slika R04-1: Poškodba laka

Slika R05-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R06-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba laka

Slika R09-1: Zlomljeno

Slika R10-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R11-1: Poškodba

Slika R12-1: Poškodba

Slika R13-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R14-1: Poškodba laka

Slika R15-1: Poškodba

Slika R16-1: Manjka

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Pokrov motorja



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Poškodba laka



Slika R04: Blatnik levi



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Sprednja vrata leva



Slika R05-1: Vdolbina in poškodba laka




Slika R06: Zadnja vrata leva



Slika R06-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R07: Stranica leva



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Al platišče



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Zlomljeno



Slika R10: Stranica desna



Slika R10-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R11: Zadnja vrata desna



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Vzratno ogledalo desno



Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Blatnik desni



Slika R13-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R14: Al platišče



Slika R14-1: Poškodba laka



Slika R15: Vetrobransko steklo



Slika R15-1: Poškodba



Slika R16: Pokrov roke brisalca



Slika R16-1: Manjka



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	CONTINENTAL WINTER CONTACT	zimske	205/55/17	DOT 38/22	5
2. os	CONTINENTAL WINTER CONTACT	zimske	205/55/17	DOT 38/22	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N05-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 18.12.2024 pri 55651 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek




Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Homologacija (pri lastniku)
- Rezervni ključ (pri lastniku)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001890
Test Time: 2025-12-16 00:57:47
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2022.06
Make: BMW
Model: 220I
VIN: WBA6V710205V57754
Odometer: 79736 km
Vehicle Software Version: V51.55
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

DME/DDE (Digital Engine Electronics) 1 problem exist

1.21B042	Lower Radiator Blind: Jammed	Intermittent
----------	------------------------------	--------------

FZD (Roof function centre) 1 problem exist

1.801A55	Anti-Theft Alarm System: The Alarm Has Been Activated	Permanent
----------	---	-----------

TCB (Telematic Communication Box) 1 problem exist

1.031786	TCB: Functional Limitation Of Last State Call	Intermittent
----------	---	--------------

HU-B (HU-B) 1 problem exist		
1.E1C600	HU-B, Ethernet: Unexpected Communication Abort	Intermittent
The following systems are OK:		
1.ACSM (Crash safety module)		
2.HKFM (Tailgate function module)		
3.ZGM (Central Gateway Module)		
4.EGS (Electronic transmission management)		
5.DSC (Dynamic stability control)		
6.PMA (parking assistant)	⦿ ADAS	
7.EPS (Electromechanical power steering)		
8.BDC (Body Domain Controller)		
9.FLEL (Frontal Light Electronics Left)	⦿ ADAS	
10.FLER (Frontal Light Electronics Right)	⦿ ADAS	
11.KAFAS (Camera-based driver-assistance systems)	⦿ ADAS	
12.GWS (Gear selector switch)		
13.KOMBI (Instrument panel)		
14.CON (Controller)		
15.IHKA (Integrated automatic heating / air conditioning system)		