AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI 4X4
VIN: **TMBLK7NE1L0080224**

Ljubljana, 30.06.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Nel Krafogel
Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI 4X4 s številko šasije: TMBLK7NE1L0080224 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Nel Krafogel dne 29.06.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	ŠKODA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	OCTAVIA COMBI 2.0 TDI 4X4
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	TMBLK7NE1L0080224
PROSTORNINA MOTORJA	1968 ccm
MOČ MOTORJA	135 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	10.12.2019
BARVA VOZILA	S0M (navaden - BELA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1608 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2178 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AC KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	6 let in 6 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	149092 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: TMBLK7NE1L0080224



Slika 4: število kilometrov: 149092 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:

Slika R01: Zadnje zavorne obloge
Slika R02: Blatnik levi-obroba
Slika R03: Al platišče
Slika R04: Sprednje zavorne obloge
Slika R05: Pvc kolotek
Slika R06: Sprednji odbijač
Slika R07: Zaščita
Slika R08: Streha
Slika R09: Stebriček
Slika R10: Pokrov motorja
Slika R11: Okvir strehe

Slika R01-1: Poškodba
Slika R02-1: Izven ležišča
Slika R03-1: Popraskano
Slika R04-1: Poškodba
Slika R05-1: Zlomljeno
Slika R06-1: Zlomljeno
Slika R07-1: Izven ležišča
Slika R08-1: Vdolbine
Slika R09-1: Vdolbine
Slika R10-1: Poškodba
Slika R11-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R01: Zadnje zavorne obloge



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Blatnik levi-obroba



Slika R02-1: Izven ležišča




Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Popraskano



Slika R04: Sprednje zavorne obloge



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Pvc kolotek



Slika R05-1: Zlomljeno



Slika R06: Sprednji odbijač



Slika R06-1: Zlomljeno



Slika R07: Zaščita




Slika R07-1: Izven ležišča



Slika R08: Streha



Slika R08-1: Vdolbine




Slika R09: Stebriček



Slika R09-1: Vdolbine



Slika R10: Pokrov motorja



Slika R10-1: Poškodba



Slika R11: Okvir strehe



Slika R11-1: Vdolbina in poškodba laka



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	MICHELIN ALPIN 6	zimske	225/55/17		4
2. os	CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT	zimske	225/50/17	DOT 41/21	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.
Spredaj levo nameščena neustrezna pnevmatika in alu platišče. Potrebna menjava.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.
Predhodna popravila:

- blatnik levi
- sprednja vrata leva
- zadnja vrata leva
- stranica leva

3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Čiščenje notranjosti vozila - umazanija
- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - popraskano
- Notranja obloga strehe - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Čiščenje notranjosti vozila



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika




Slika N07-1: Popraskano



Slika N08: Notranja obloga strehe



Slika N08-1: Umazanija



3.3. **MOTORNI PROSTOR**

Zadnji servis opravljen 30.03.2022 pri 124341 km, **glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

<u>Ni točnega podatka o zadnjem servisu. Manjka hladilna tekočina. Opozorilo za adblue.</u>

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor




Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Ključ

Manjka:

- **Homologacija**
- **Prometno dovoljenje**
- **Rezervni ključ**
- **Navodila za uporabnika**

Slika D02: ključi



3.5. **OPREMA**

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Manjka:

- **Obvezna oprema**

Slika O04: kit za popravilo pnevmatike




Slika O06: vlečna kljuka



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:	Slika O10:
	

3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

<u>Vozilo poškodovano od toče.</u>

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by SmartSafe

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2026-06-29 00:53:03

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Make: Skoda

VIN: TMBLK7NE1L0080224

Odometer: 149092 km

Vehicle Software Version: V28.60

Diagnostic Application Version: V1.01.014

System fault code(Pre-Repair)

01 Engine Electronics 3 problems exist		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
3.U043300	Invalid Data Received From - Cruise Control Front Distance Range Sensor	Passive/Sporadic
03 Brake Electronics 1 problem exist		
1.C102D00	Tire Pressure Warning	Passive/Sporadic
08 Climate Control Module 1 problem exist		
1.P171900	Function Restriction Through Engine Control Module	Passive/Sporadic

09 Electronic Central Electric 5 problems exist		
1.B140A4B	Central Locking System - Excessive Temperature	Passive/Sporadic
2.B147918	Remote Control Key 1 - Voltage Too Low	Active/Static
3.B147A18	Remote Control Key 2 - Voltage Too Low	Passive/Sporadic
4.B105D01	Steering Column Electronic Systems Control Module - Electrical Malfunction	Passive/Sporadic
5.B136676	Rain/Light Recognition Sensor - Incorrect Installation Location	Passive/Sporadic

13 Distance Regulation 7 problems exist ⊙ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.C110BF0	Adaptive Cruise Control Sensor - Limited Visibility	Passive/Sporadic
3.C110BF0	Adaptive Cruise Control Sensor - Limited Visibility	Passive/Sporadic
4.C110BF0	Adaptive Cruise Control Sensor - Limited Visibility	Passive/Sporadic
5.C110BF0	Adaptive Cruise Control Sensor - Limited Visibility	Passive/Sporadic
6.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
7.U140000	Function Restriction - Function Restriction Due To Low Voltage	Passive/Sporadic

5F Information Electronics 1 4 problems exist		
1.U10CC00	Optical Data Bus For Digital Sound System - Sporadic Disruption	Passive/Sporadic
2.U106A00	Digital Sound System Control Module - No Communication	Passive/Sporadic
3.U11B800	Interface For External Media - No Communication	Passive/Sporadic
4.U10C000	Control Module For Instrument Panel Insert On Optical Data Bus - No Communication	Passive/Sporadic

A5 Front Sensor For Drivers Assistant Systems 1 problem exist ⊙ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic

The following systems are OK:
1.02 Transmission Electronics
2.15 Airbag
3.17 Instrument Cluster
4.19 Data Bus OBD Interface
5.22 All-Wheel Drive Electronics
6.2B Steering Column Lock
7.36 Seat Adjustment, Driver Side

8.42 Driver's Door Electronics
9.44 Power Steering
10.4B Multi-Function Module
11.52 Passenger's Door Electronics
12.69 Trailer Function
13.75 Emergency Call Module And Communication Unit
14.76 Parking Aid
15.B7 Interface For Access/Start System
16.D6 Light Control Left 2
17.D7 Light Control Right 2