AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
AUDI A7 / 3.0 / TDI Q AUT.
VIN: **WAUZZZF21KN072287**

Ljubljana, 29.06.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič
Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: AUDI A7 / 3.0 / TDI Q AUT. s številko šasije: WAUZZZF21KN072287 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 23.06.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	AUDI
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	A7 / 3.0 / TDI Q AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WAUZZZF21KN072287
PROSTORNINA MOTORJA	2967 ccm
MOČ MOTORJA	170 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	04.03.2019
BARVA VOZILA	E7D (kovinski - SIVA - TEMNA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1955 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2535 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AB VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	7 let in 3 mesece
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	149895 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WAUZZZF21KN072287



Slika 4: število kilometrov: 149895 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:

Slika R01: Pnevmatika	**Slika R01-1: Poškodba**
Slika R02: Pnevmatika	**Slika R02-1: Poškodba**
Slika R03: Notranji okvir vrat	**Slika R03-1: Poškodba**
Slika R04: Vetrobransko steklo	**Slika R04-1: Poškodba**
Slika R05: Pokrov motorja	**Slika R05-1: Poškodba**
Slika R06: Al platišče	**Slika R06-1: Popraskano**
Slika R07: Vzvratno ogledalo levo	**Slika R07-1: Poškodba laka**
Slika R08: Sprednja vrata leva	**Slika R08-1: Poškodba laka**
Slika R09: Al platišče	**Slika R09-1: Popraskano**
Slika R10: Al platišče	**Slika R10-1: Poškodba**
Slika R11: Al platišče	**Slika R11-1: Zvito**
Slika R12: Vzvratno ogledalo desno	**Slika R12-1: Poškodba laka**
Slika R13: Al platišče	**Slika R13-1: Popraskano**
Slika R14: Prag desni	**Slika R14-1: Poškodba laka**
Slika R15: Sprednja vrata desna	**Slika R15-1: Poškodba laka**
Slika R16: Spodnja zaščita	**Slika R16-1: Manjka**
Slika R17: Zadnja vrata leva	**Slika R17-1: Poškodba laka**
Slika R18: Žaromet	**Slika R18-1: Poškodba**

Slika R01: Pnevmatika



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Pnevmatika



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Notranji okvir vrat




Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Vetrobransko steklo



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Pokrov motorja



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Popraskano



Slika R07: Vzvratno ogledalo levo



Slika R07-1: Poškodba laka



Slika R08: Sprednja vrata leva



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Al platišče



Slika R09-1: Popraskano



Slika R10: Al platišče



Slika R10-1: Poškodba



Slika R11: Al platišče



Slika R11-1: Zvito



Slika R12: Vzvratno ogledalo desno



Slika R12-1: Poškodba laka



Slika R13: Al platišče



Slika R13-1: Popraskano



Slika R14: Prag desni



Slika R14-1: Poškodba laka



Slika R15: Sprednja vrata desna



Slika R15-1: Poškodba laka



Slika R16: Spodnja zaščita



Slika R16-1: Manjka



Slika R17: Zadnja vrata leva



Slika R17-1: Poškodba laka



Slika R18: Žaromet



Slika R18-1: Poškodba



Vetrobransko steklo lažje poškodovano.
Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	LASSA SNOWAKS	zimske	255/40/20	DOT 33/25	8
2. os	CONTINETAL ALL SEASON	zimske	255/40/20	DOT 33/25	8

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.
Sprednja leva in zadnja desna pnevmatika je poškodovana in jih je potrebno zamenjati.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.
Predhodna popravila:

- blatnik desni
- zadnja vrata desna
- stranica desna

3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Iso fix pokrovčki - manjkajo
- Pokrovček - manjka


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik




Slika N05: Iso fix pokrovčki



Slika N05-1: Manjkajo



Slika N06: Pokrovček



Slika N06-1: Manjka



3.3. **MOTORNI PROSTOR**


Zadnji servis opravljen 30.10.2025 pri 135000 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Čez 1100 km potrebno opraviti servis.
Hladilna tekočina na minimalnem nivoju.
Spodaj motor masti.
Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- **Prometno dovoljenje**
- **Homologacija**

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. **OPREMA**

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- **Obvezna oprema**

Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:




Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



Slika O19:



3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

Motor: Vžge in deluje. **Čez 1100 km potrebno opaviti servis.Hladilna tekočina na minimalnem nivoju. Spodaj motor masti**.

Klima: Deluje. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Strešno okno se med odpiranjem zatika.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by SmartSafe

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2026-06-23 01:54:48

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Make: Audi

VIN: WAUZZZF21KN072287

Odometer: 149895 km

Vehicle Software Version: V29.20

Diagnostic Application Version: V1.01.014

System fault code(Pre-Repair)

01 Engine Electronics 2 problems exist		
1.P15A500	Engine Oil Level Check - Implausible Signal	Passive/Sporadic
2.U350100	Control Module Input Power "A" Circuit Low	Passive/Sporadic
02 Transmission Electronics 1 problem exist		
1.P085D00	Gear Shift Control Module "A" - Performance	Passive/Sporadic
03 Brake Electronics 3 problems exist		
1.C105800	Left Rear Tire - Tire Pressure Warning - Too Low	Passive/Sporadic
2.C105A00	Right Rear Tire - Tire Pressure Warning - Too Low	Passive/Sporadic
3.U112200	Databus Implausible Message	Passive/Sporadic

09 Electronic Central Electric 5 problems exist		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
3.B10CD00	Function Limitation Due To Energy Management	Passive/Sporadic
4.U001100	Medium Speed CAN Communication Bus - Performance	Passive/Sporadic
5.U112100	Databus Missing Message	Passive/Sporadic
13 Distance Regulation 6 problems exist ⊙ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
3.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
4.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
5.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
6.U112300	Databus Error Value Received	Active/Static
15 Airbag 3 problems exist		
1.U112300	Databus Error Value Received	Active/Static
2.B130474	Left Front Seat Belt Tensioner Control Module - Actuator Deviated	Passive/Sporadic
3.B1305F0	Right Front Seat Belt Tensioner Control Module - No Tensioning Due To Undervoltage	Passive/Sporadic
19 Data Bus OBD Interface 2 problems exist		
1.U140B00	Energy Management Active	Passive/Sporadic
2.B191604	Backup Battery - Faulty	Passive/Sporadic
1B Active Steering 3 problems exist		
1.C110E01	Initialization Sensor In Steering Motor - Electrical Error	Passive/Sporadic
2.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
3.C12A329	Dynamic All Wheel Drive - Range/Performance	Passive/Sporadic
46 Comfort System Central Control Module 2 problems exist		
1.U115200	Rear Lid Opener Control Module - No Communication	Active/Static
2.B182700	Feedback, Blink Status, Implausible Signal	Passive/Sporadic
52 Passenger's Door Electronics 1 problem exist		
1.B122D29	Lock Unit For Central Locking - Range/Performance	Passive/Sporadic
81 Shift Lever 1 problem exist		

1.P18CB00	Button For Park. Lock - Implausible Signal	Passive/Sporadic
A5 Front Sensor For Drivers Assistant Systems 15 problems exist ⊙ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.U112300	Databus Error Value Received	Active/Static
3.C12B3FD	Driver Assistance Systems Front Camera - Temporary View Limitation	Passive/Sporadic
4.C12D5FA	Driver Assistance Systems Control Module - Image Processing Processor Not Reacting	Passive/Sporadic
5.B127D04	Rear Environmental Camera - Faulty	Passive/Sporadic
6.B127F04	Right Environmental Camera - Faulty	Passive/Sporadic
7.B200FFA	Internal Malfunction	Passive/Sporadic
8.B10FCF0	Front Parking Aid Sensor - Function Limitation Due To Environmental Influences	Passive/Sporadic
9.B107731	Left Rear Center Parking Aid Sensor - No Signal	Passive/Sporadic
10.B107831	Right Rear Center Parking Aid Sensor - No Signal	Passive/Sporadic
11.B10F831	Left Front Center Parking Aid Sensor - No Signal	Passive/Sporadic
12.B10F931	Right Front Center Parking Aid Sensor - No Signal	Passive/Sporadic
13.C1299F0	Matrix Light - Active Fog Mode	Passive/Sporadic
14.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
15.C12D8F0	Intersection Assistant - Status Feedback For HMI Implausible	Passive/Sporadic
CB Rear Axle Steering 1 problem exist		
1.U140000	Function Restriction - Function Restriction Due To Low Voltage	Passive/Sporadic
CC Starter Generator 2 problems exist		
1.U101300	Control Module Not Coded	Active/Static
2.P056200	System Voltage - Low Voltage	Passive/Sporadic
DB Front Corner Radar 1 1 problem exist ⊙ADAS		
1.C12BFF0	Radar Sensors - Lane Change Assistance Control Module Automatic Calibration Not Possible	Active/Static
The following systems are OK:		
1.16 Steering Column Electronics Systems		
2.17 Instrument Cluster		
3.21 Battery Management 2		

4.36 Seat Adjustment, Driver Side	
5.3C Lane Change Assistance	ADAS
6.42 Driver's Door Electronics	
7.44 Power Steering	
8.47 Sound System	
9.5F Information Electronics 1	
10.69 Trailer Function	
11.6D Rear Lid Electronics	
12.74 Chassis Control	
13.8C Hybrid Battery Management	
14.AC Reducing Agent Metering System	
15.BB Rear Drivers Side Door Electronics	
16.BC Rear Passenger Side Door Electronics	
17.C4 Voltage Converter	
18.CA Sunroof Control Module	
19.CF Lane Change Assistant 2	ADAS
20.D6 Light Control Left 2	
21.D7 Light Control Right 2	
22.DC Front Corner Radar 2	ADAS
23.DE Charging Device 1 For Mobile End Device	