AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)

MERCEDES BENZ GLA / 200 / 4-MATIC AUT.

VIN: **WDC1569021J574470**

Ljubljana, 21.10.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore
Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: MERCEDES BENZ GLA / 200 / 4-MATIC AUT. s številko šasije: WDC1569021J574470 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 19.10.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	MERCEDES BENZ
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	GLA / 200 / 4-MATIC AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WDC1569021J574470
PROSTORNINA MOTORJA	2143 ccm
MOČ MOTORJA	100 kW
VRSTA GORIVA	Dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	15.01.2019
BARVA VOZILA	navaden - BELA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1595 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2090 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	7 let in 9 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	121082 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WDC1569021J574470



Slika 4: število kilometrov: 121082 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednja vrata leva
Slika R02: Zadnja vrata leva
Slika R03: Spojler
Slika R04: Spodnji del odbijača
Slika R05: Sprednja vrata desna
Slika R06: Zadnja vrata desna
Slika R07: Al platišče
Slika R08: Sprednji odbijač
Slika R09: Spodnji del odbijača
Slika R10: Vetrobransko steklo

Slika R01-1: Poškodba laka
Slika R02-1: Poškodba laka
Slika R03-1: Poškodba
Slika R04-1: Poškodba
Slika R05-1: Poškodba laka
Slika R06-1: Poškodba laka
Slika R07-1: Poškodba
Slika R08-1: Poškodba laka
Slika R09-1: Poškodba
Slika R10-1: Poškodba

Slika R01: Sprednja vrata leva



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Zadnja vrata leva



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Spojler



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Spodnji del odbijača



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Sprednja vrata desna



Slika R05-1: Poškodba laka



Slika R06: Zadnja vrata desna



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Sprednji odbijač



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Spodnji del odbijača



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Vetrobransko steklo



Slika R10-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Continental conti sport contact	letne	235/50/18	DOT 33/18	4
2. os	Continental conti sport contact	letne	235/50/18	DOT 33/18	4

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno neprimerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.
Predhodna popravila:

- blatnik desni
- sprednja vrata desna


- zadnja vrata desna
- stranica desna

3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Sprednji levi sedež - poškodba
- Isofix pokrovi - manjka
- Sprednji desni sedež - poškodba
- Obroč volana - poškodba
- Vetrobransko steklo - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo




Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Sprednji levi sedež



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: isofix pokrovi



Slika N07-1: Manjka



Slika N08: Sprednji desni sedež



Slika N08-1: Poškodba




Slika N09: obroč volana




Slika N09-1: Poškodba



Slika N10: vetrobransko steklo



Slika N10-1: Umazanija



3.3. **MOTORNI PROSTOR**

Zadnji servis opravljen 13.01.2026 pri 120003 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor




Slika M03: servisni listek



Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- **Prometno dovoljenje**
- **Homologacija**

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. **OPREMA**

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Sveti opozorilo za tlak pnevmatik.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by SmartSafe

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2026-10-19 00:10:49

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Make: Mercedes-Benz

Model: 156.902 - GLA 200 CDI 4MATIC / GLA 200 d 4MATIC

VIN: WDC1569021J574470

Odometer: 121082 km

Vehicle Software Version: V50.58

Diagnostic Application Version: V1.01.025

Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

TCM - Transmission Control Module 1 problem exist		
1.056200	The power supply of circuit 87 has undervoltage.	STORED
TPMS - Tire Pressure Monitoring System 2 problems exist		
1.U116400	Communication with the component ''A69/4 (Right rear tire pressure sensor)'' has a malfunction._	CURRENT and STORED
2.C159916	The battery of the tire pressure sensor has a malfunction.	CURRENT and STORED
The following systems are OK:		

1.AWD - All - Wheel Drive	
2.ECM - Engine Control Module(CDI)	
3.PTCU - Drivetrain	
4.FSCU - Fuel Pump	
5.EPB - Electrical Parking Brake	
6.EPS - Electronic Power Steering	
7.ESP - Electronic Stability Program	
8.SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST	⊙ADAS
9.MFK - Multifunction Camera	⊙ADAS
10.PTS - PARKTRONIC	
11.EZS - Electronic Ignition Lock	
12.KG - KEYLESS GO	
13.SCM - Steering Column Module	
14.Driver-side SAM - Front Signal Acquisition And Actuation Module	
15.SRS - Supplemental Inflatable Restraint System	
16.SG-SW-L - Left Headlamp	
17.SG-SW-R - Right Headlamp	
18.KOMO/mbrace - Communication Module'Telematics Services'/Emergency Call System	
19.COU[ZBE] - Audio/COMAND Operating Unit	
20.ZAN - Audio/COMAND Display	
21.Audio - Audio Or COMAND	
22.IC - Instrument Cluster	
23.DCU_LF - Left Front Door	
24.DCU_RF - Right Front Door	
25.AC - Air Conditioning	
26.LIN: N70 - Overhead Control panel(OCP)	
27.LIN: B95 - Battery sensor(BSN)	
28.LIN: B38/2 - Rain/Light sensor(RGLS)	
29.LIN: N72/1 - Upper Control panel(UCP)	
30.LIN: R13/1,R13/2,R13/3,R13/4 - Seat heater(SIH)	
31.LIN: N110 - Weight Sensing System (WSS)	

32.LIN: S22 - Switch Group '' Left Front Seat adjustment''(SSE-LF)

33.LIN: S23 - Switch Group '' Right Front Seat adjustment''(SSE-RF)