AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ŠKODA SUPERB COMBI 2.0 TDI 4X4 AUT
VIN: **TMBLR7NP4N7038802**

Ljubljana, 23.10.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič
Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: ŠKODA SUPERB s številko šasije: TMBLR7NP4N7038802 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 19.10.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	ŠKODA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	SUPERB
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	TMBLR7NP4N7038802
PROSTORNINA MOTORJA	1968 ccm
MOČ MOTORJA	147 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	17.05.2022
BARVA VOZILA	E0M (kovinski - BELA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1788 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2285 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AC KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	4 leta in 5 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	135318 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: TMBLR7NP4N7038802



Slika 4: število kilometrov: 135318 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:


Slika R01: Pokrov motorja
Slika R02: Prezračevalna reža
Slika R03: Vetrobransko steklo
Slika R04: Al platišče
Slika R05: Blatnik levi
Slika R06: Zadnji odbijač
Slika R07: Prag desni
Slika R08: Pnevmatika

Slika R01-1: Vdolbine
Slika R02-1: Izven ležišča
Slika R03-1: Poškodba
Slika R04-1: Poškodba
Slika R05-1: Vdolbina
Slika R06-1: Poškodba laka
Slika R07-1: Poškodba laka
Slika R08-1: Prazna


Slika R01: Pokrov motorja



Slika R01-1: Vdolbine



Slika R02: Prezračevalna reža




Slika R02-1: Izven ležišča



Slika R03: Vetrobransko steklo



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Al platišče



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Blatnik levi



Slika R05-1: Vdolbina



Slika R06: Zadnji odbijač



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Prag desni



Slika R07-1: Poškodba laka



Slika R08: Pnevmatika



Slika R08-1: Prazna



Vetrobransko steklo je lažje poškodovano. Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:


Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	PIRELLI CINTURATO	letne	215/55/17	DOT 11/23	4
2. os	PIRELLI CINTURATO	letne	215/55/17	DOT 51/23	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.
Sprednja leva pnevmatika je prazna.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost




Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Notranje svetilo - zlomljeno
- Prestavna ročica - poškodba
- Sprednji levi sedež - raztrgano

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Notranje svetilo



Slika N05-1: Zlomljeno



Slika N06: Prestavna ročica



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Sprednji levi sedež



Slika N07-1: Raztrgano



3.3. **MOTORNI PROSTOR**

Glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.


Slika M01: motorni prostor




Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. **OPREMA**

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika

- Dvigalka in orodje
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Slika O01: obvezna oprema



Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika O03: set za premontažo pnevmatike



Slika O06: vlečna kljuka



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by SmartSafe

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2026-10-19 02:38:00

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Make: Skoda

VIN: TMBLR7NP4N7038802

Odometer: 135318 km

Vehicle Software Version: V28.60

Diagnostic Application Version: V1.01.025

System fault code(Pre-Repair)

01 Engine Electronics 1 problem exist		
1.P203F00	Reductant Level Too Low	Active/Static
03 Brake Electronics 1 problem exist		
1.C102D00	Tire Pressure Warning	Passive/Sporadic
13 Distance Regulation 1 problem exist ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
17 Instrument Cluster 1 problem exist		
1.U111000	Function Restriction Due To Communication Interruption	Passive/Sporadic
19 Data Bus OBD Interface 1 problem exist		

1.B17B8F2	Steering Wheel Touch Recognition Control Module - Sensor Malfunction	Passive/Sporadic
4B Multi-Function Module 2 problems exist		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.C118E00	Active Fog Mode	Passive/Sporadic
A5 Front Sensor For Drivers Assistant Systems 1 problem exist ⊙ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
D7 Light Control Right 2 1 problem exist		
1.U140700	Terminal 30 - Implausible Signal	Passive/Sporadic
The following systems are OK:		
1.02 Transmission Electronics		
2.08 Climate Control Module		
3.09 Electronic Central Electric		
4.15 Airbag		
5.18 Auxiliary/Parking Heating		
6.22 All-Wheel Drive Electronics		
7.23 Brake Boost		
8.2B Steering Column Lock		
9.36 Seat Adjustment, Driver Side		
10.3C Lane Change Assistance ⊙ADAS		
11.42 Driver's Door Electronics		
12.44 Power Steering		
13.52 Passenger's Door Electronics		
14.5F Information Electronics 1		
15.69 Trailer Function		
16.6C Rear View Camera System ⊙ADAS		
17.6D Rear Lid Electronics		
18.75 Emergency Call Module And Communication Unit		
19.76 Parking Aid		
20.B7 Interface For Access/Start System		
21.BB Rear Drivers Side Door Electronics		
22.BC Rear Passenger Side Door Electronics		

23.D6 Light Control Left 2