AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ALFA ROMEO GIULIA
VIN: **ZAREAEDN4M7643573**

Ljubljana, 22.09.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič
Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: ALFA ROMEO GIULIA s številko šasije: ZAREAEDN4M7643573 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 22.09.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	ALFA ROMEO
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	GIULIA
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	ZAREAEDN4M7643573
PROSTORNINA MOTORJA	1995 ccm
MOČ MOTORJA	206 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	12.08.2021
BARVA VOZILA	E9M (kovinski - ČRNA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1504 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2060 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AA LIMUZINA

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	5 let in 1 mesec
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	106017 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: ZAREAEDN4M7643573



Slika 4: število kilometrov: 106017 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač
Slika R02: Vetrobransko steklo
Slika R03: Sprednje zavorne obloge
Slika R04: Vzvratno ogledalo levo
Slika R05: Zadnji odbijač
Slika R06: Al platišče
Slika R07: Zadnje zavorne obloge
Slika R08: Al platišče
Slika R09: Blatnik desni

Slika R01-1: Zlomljeno
Slika R02-1: Poškodba
Slika R03-1: Stanje
Slika R04-1: Poškodba laka
Slika R05-1: Poškodba laka
Slika R06-1: Poškodba laka
Slika R07-1: Stanje
Slika R08-1: Poškodba laka
Slika R09-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Zlomljeno



Slika R02: Vetrobransko steklo




Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednje zavorne obloge



Slika R03-1: Stanje



Slika R04: Vzvratno ogledalo levo



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Zadnji odbijač



Slika R05-1: Poškodba laka



Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Zadnje zavorne obloge



Slika R07-1: Stanje



Slika R08: Al platišče



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Blatnik desni



Slika R09-1: Vdolbina in poškodba laka



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	PIRELLI CINTURATO	zimske	225/40/19	DOT 33/23	4
2. os	PIRELLI CINTURATO	zimske	255/35/19	DOT 20/23	4

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Čiščenje notranjosti vozila - umazanija
- Sprednji levi sedež - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Čiščenje notranjosti vozila



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Sprednji levi sedež



Slika N06-1: Poškodba



3.3. **MOTORNI PROSTOR**


Zadnji servis opravljen 01.07.2025 pri 75657 km, **glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M05:



Slika M06:



3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Ključ

Manjka:

- **Prometno dovoljenje**
- **Rezervni ključ**
- **Navodila za uporabnika**
- **Homologacija**
- **Servisna knjižica**

Slika D02: ključi



3.5. **OPREMA**


V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema




Slika O07: navigacija



Slika O08:




Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:




Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by SmartSafe

Repair Shop

Vehicle Information

Year: 2021

Make: Alfa Romeo

Model: GIULIA

VIN: ZAREAEDN4M7643573

Vehicle Software Version: V39.00

Diagnostic Application Version: V1.01.025

Diagnostic path: Automatically Search > GIULIA > 2021

System fault code(Pre-Repair)

Instrument Panel Cluster (IPC) 2 problems exist		
1.B1032-64	Brake7.Traveldistance - Signal Plausibility Failure	Stored
2.U1736-86	Ltm (Low Level Telematic Module) On B CAN - Signal Invalid	Stored
Telematic Box Module 2 (TBM2) 1 problem exist		
1.U0184-00	Loss of Communication With Radio - No Subtype information	Stored
Entertainment Multimedia Control Module (EMCM) 2 problems exist		
1.U0010-87	BH CAN - Missing Message	Stored
2.B1602-68	Stuck Button Failure - Event Information	Stored
Amplifier (AMP) 2 problems exist		
1.U2001-87	'STATUS_CCAN3' message (from Body Control Module) - Missing message	Stored
2.U2021-87	Message STATUS TELEMATIC Current Source (3) (From Entertainment Telematic Module) - Missing Message	Stored
Drive Style Control Module (DSCM) 1 problem exist		
1.U1700-87	Body Control Module (BCM) - Missing Message	Stored
The following systems are OK:		

1.Body Control Module (BCM)	
2.Radio Frequency Hub (RFH)	
3.Transmission Control Module (TCM)	
4.Engine Control Module (ECM)	
5.Electronic Shifter Module (ESM)	
6.Adaptive Cruise Control (ACC)	⊙ADAS
7.Security Gateway Module (SGW)	
8.Chassis Domain Control Module (CDCM)	
9.Electronic Power Steering (EPS)	
10.Occupant Restraint (ORC)	
11.Anti-Lock Braking System (ABS)	
12.Haptical Lane Feedback (HALF)	⊙ADAS
13.Adaptive Front Lighting System (AFLS)	
14.Parking Assistant Module (PAM)	
15.Right Blind Spot Sensor (RBSS)	⊙ADAS
16.Left Blind Spot Sensor (LBSS)	⊙ADAS
17.Entertainment Telematic Module (ETM)	
18.Heating Ventilation Air-Conditioning And Cooling (HVAC)	
19.Comfort Seat Wheel Module (CSWM)	
20.Active Noise Cancelation (ANC)	