AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

# CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
**AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI Q AUT**
VIN: **WAUZZZF21LN038271**

Ljubljana, 12.05.2026

## IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič
Cenilec avtomobilske stroke



## 1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: AUDI A6 ALLROAD 3.0 TDI Q AUT s številko šasije: WAUZZZF21LN038271 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila ( iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 08.05.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

## 2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

### 2.1. TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|---|
| VRSTA VOZILA | OSEBNI AVTOMOBIL (M1) |
| ZNAMKA | AUDI |
| KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA | A6 ALLROAD 3.0 TDI Q AUT |
| REG. ŠT. | / |
| ŠTEVILKA ŠASIJE | WAUZZZF21LN038271 |
| PROSTORNINA MOTORJA | 2967 ccm |
| MOČ MOTORJA | 170 kW |
| VRSTA GORIVA | dizel |
| DATUM PRVE REGISTRACIJE | 13.02.2020 |
| BARVA VOZILA | E9M (kovinski - ČRNA - SREDNJA) |
| ŠTEVILO SEDEŽEV | 5 |
| MASA VOZILA | 2020 kg |
| NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA | 2625 kg |
| OBLIKA KAROSERIJE | AC KARAVAN |

### 2.2. POMEMBNI PODATKI:

| | |
|---|---|
| STAROST VOZILA OB PREGLEDU | 6 let in 3 mesece |
| ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU | 222858 km |

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WAUZZZF21LN038271




Slika 4: število kilometrov: 222858 km



# 3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

## 3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:

| | |
|---|---|
| **Slika R01: Sprednji odbijač** | **Slika R01-1: Poškodba laka** |
| **Slika R02: Sprednji odbijač - obloga** | **Slika R02-1: Popraskano** |
| **Slika R03: Sprednji odbijač - obloga** | **Slika R03-1: Popraskano** |
| **Slika R04: Sprednji odbijač - obloga** | **Slika R04-1: Popraskano** |
| **Slika R05: Al platišče** | **Slika R05-1: Popraskano** |
| **Slika R06: Vzvratno ogledalo levo** | **Slika R06-1: Poškodba laka** |
| **Slika R07: Vetrobransko steklo** | **Slika R07-1: Poškodba** |
| **Slika R08: Sprednja vrata leva** | **Slika R08-1: Poškodba** |
| **Slika R09: Zadnji odbijač** | **Slika R09-1: Poškodba laka** |
| **Slika R10: Zadnji odbijač - spodnji del** | **Slika R10-1: Izven ležišča** |
| **Slika R11: Blatnik desni** | **Slika R11-1: Poškodba laka** |
| **Slika R12: Pnevmatika** | **Slika R12-1: Počeno** |
| **Slika R13: Prag desni** | **Slika R13-1: Popraskano** |
| **Slika R14: Prag desni** | **Slika R14-1: Popraskano** |
| **Slika R15: Zadnja vrata desna** | **Slika R15-1: Poškodba** |
| **Slika R16: Pokrov motorja** | **Slika R16-1: Poškodba** |
| **Slika R17: Zadnji odbijač** | **Slika R17-1: Poškodba** |

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Sprednji odbijač - obloga



Slika R02-1: Popraskano



Slika R03: Sprednji odbijač - obloga



Slika R03-1: Popraskano



Slika R04: Sprednji odbijač - obloga



Slika R04-1: Popraskano



Slika R05: Al platišče



Slika R05-1: Popraskano



Slika R06: Vzvratno ogledalo levo



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Vetrobransko steklo



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Sprednja vrata leva



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Zadnji odbijač - spodnji del



Slika R10-1: Izven ležišča



Slika R11: Blatnik desni




Slika R11-1: Poškodba laka



Slika R12: Pnevmatika



Slika R12-1: Počeno



Slika R13: Prag desni



Slika R13-1: Popraskano



Slika R14: Prag desni



Slika R14-1: Popraskano



Slika R15: Zadnja vrata desna



Slika R15-1: Poškodba



Slika R16: Pokrov motorja



Slika R16-1: Poškodba



Slika R17: Zadnji odbijač



Slika R17-1: Poškodba



**Vetrobransko steklo lažje poškodovano.** Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

| Lega | Znamka in tip | Vrsta | Dimenzija | Starost | Globina profila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. os | BRIDGESTONE TURANZA | letne | 235/55/18 | DOT 07/22 | 5 |
| 2. os | BRIDGESTONE TURANZA | letne | 235/55/18 | DOT 07/22 | 4 |

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.
**Sprednja desna pnevmatika je prazna.**

Slika G01: 1. os dimenzija




Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija




Slika G04: 2. os starost




Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.
**Predhodna popravila:**

- streha

## 3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Dno zadnje - umazanija
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Zadnji sedeži - umazanija
- Pokrovček - manjka
- Sprednji levi sedež - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Notranja obloga vrat - umazanija
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Talna obloga - umazanija


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Dno zadnje



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Zadnji sedeži



Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Pokrovček



Slika N08-1: Manjka



Slika N09: Sprednji levi sedež



Slika N09-1: Umazanija



Slika N10: Talna obloga




Slika N10-1: Umazanija



Slika N11: Notranja obloga vrat



Slika N11-1: Umazanija



Slika N12: Sprednji desni sedež



Slika N12-1: Umazanija



Slika N13: Talna obloga



Slika N13-1: Umazanija



## 3.3. **MOTORNI PROSTOR**


Zadnji servis opravljen 02.03.2026 pri 219145 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

**Opozorilo, da je v motorju preveč olja.**

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor




Slika M03: servisni listek




Slika M04: servisna knjižica




Slika M05:



## 3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika

**Manjka:**

- **Homologacija**
- **Rezervni ključ**

Slika D01: navodila za uporabo




Slika D02: ključi




## 3.5. **OPREMA**

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Set za popravilo pnevmatike
- Vlečna kljuka
- GSM inštalacija
- Navigacija

**Manjka:**

- **Set za popravilo pnevmatike**
- **Obvezna oprema**

Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O06: vlečna kljuka



Slika O07: navigacija




Slika O08:




Slika O09:




Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:




### 3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

**Motor:** Vžge in deluje.

**Klima:** Deluje. Gretje sedežev deluje.

**Svetlobna telesa:** Delujejo.

**Diagnostika:** Opravljena - zaznane napake.

**Testna vožnja:** Neopravljena.

**Podvozje:** Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

**V vozilu se je kadilo.**

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

# *Vehicle Diagnostic Report*

The Report is created by SmartSafe

## Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2026-05-08 03:18:06

Technician Name:

Customer Name:

## Vehicle Information

Make: Audi

VIN: WAUZZZF21LN038271

Odometer: 222858 km

Vehicle Software Version: V29.20

Diagnostic Application Version: V1.01.014

## System fault code(Pre-Repair)

| | | |
|---|---|---|
| 09 Electronic Central Electric 1 problem exist | | |
| 1.U112300 | Databus Error Value Received | Passive/Sporadic |
| A5 Front Sensor For Drivers Assistant Systems 1 problem exist ⊙ADAS | | |
| 1.C12B3FD | Driver Assistance Systems Front Camera - Temporary View Limitation | Passive/Sporadic |
| The following systems are OK: | | |
| 1.01 Engine Electronics | | |
| 2.02 Transmission Electronics | | |
| 3.03 Brake Electronics | | |

| | |
|---|---|
| 4.15 Airbag | |
| 5.16 Steering Column Electronics Systems | |
| 6.17 Instrument Cluster | |
| 7.19 Data Bus OBD Interface | |
| 8.21 Battery Management 2 | |
| 9.42 Driver's Door Electronics | |
| 10.44 Power Steering | |
| 11.46 Comfort System Central Control Module | |
| 12.52 Passenger's Door Electronics | |
| 13.5F Information Electronics 1 | |
| 14.69 Trailer Function | |
| 15.6C Rear View Camera System | ⊙ADAS |
| 16.6D Rear Lid Electronics | |
| 17.74 Chassis Control | |
| 18.81 Shift Lever | |
| 19.8C Hybrid Battery Management | |
| 20.AC Reducing Agent Metering System | |
| 21.BB Rear Drivers Side Door Electronics | |
| 22.BC Rear Passenger Side Door Electronics | |
| 23.C4 Voltage Converter | |
| 24.CC Starter Generator | |
| 25.D6 Light Control Left 2 | |
| 26.D7 Light Control Right 2 | |
| 27.DE Charging Device 1 For Mobile End Device | |