AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)

AUDI A7 2.0 TDI AUT

VIN: **WAUZZZF20KN029141**

Ljubljana, 21.10.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne , nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore
Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: AUDI A7 2.0 TDI AUT s številko šasije: WAUZZZF20KN029141 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 19.10.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	AUDI
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	A7 2.0 TDI AUT
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WAUZZZF20KN029141
PROSTORNINA MOTORJA	1968 ccm
MOČ MOTORJA	150 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	08.10.2018
BARVA VOZILA	E8B (kovinski - RJAVA - SVETLA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1775 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2315 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AB VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	8 let
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	204849 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WAUZZZF20KN029141



Slika 4: število kilometrov: 204849 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. **ZUNANJOST:**

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.
Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.
Opažene poškodbe:

Slika R01: Stranica desna
Slika R02: Zadnji odbijač
Slika R03: Sprednja vrata leva
Slika R04: Spojler
Slika R05: Pokrov motorja

Slika R01-1: Poškodba
Slika R02-1: Poškodba
Slika R03-1: Poškodba
Slika R04-1: Poškodba
Slika R05-1: Poškodba laka

Slika R01: Stranica desna



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Zadnji odbijač



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednja vrata leva



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Spojler



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Pokrov motorja



Slika R05-1: Poškodba laka



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Continental wintercontact	zimske	245/45/19	DOT 11/24	5
2. os	Continental wintercontact	zimske	245/45/19	DOT 11/24	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. **NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Pokrov - manjka
- Isofix pokrovi - manjka
- Sprednji levi sedež - poškodba


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: pokrov



Slika N05-1: Manjka



Slika N06: isofix pokrovi



Slika N06-1: Manjka



Slika N07: Sprednji levi sedež



Slika N07-1: Poškodba




3.3. **MOTORNI PROSTOR**


Zadnji servis opravljen 18.09.2025 pri 190000 km**, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor




Slika M03: servisni listek




Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



3.4. **DOKUMENTACIJA**

V vozilu je:

- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- **Prometno dovoljenje**
- **Homologacija**

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. **OPREMA**

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike




Slika O05: gasilnik



Slika O06: vlečna kljuka



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. **PREIZKUŠNJA VOZILA**

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Po celem vozilu je debelina laka nad 200 um. Zavore niso pregledane.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by SmartSafe

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2026-10-18 23:38:49

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Make: Audi

VIN: WAUZZZF20KN029141

Odometer: 204849 km

Vehicle Software Version: V29.25

Diagnostic Application Version: V1.01.025

System fault code(Pre-Repair)

02 Transmission Electronics 1 problem exist		
1.P085D00	Gear Shift Control Module "A" - Performance	Passive/Sporadic
09 Electronic Central Electric 1 problem exist		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
19 Data Bus OBD Interface 2 problems exist		
1.B191604	Backup Battery - Faulty	Passive/Sporadic
2.U112100	Databus Missing Message	Passive/Sporadic
36 Seat Adjustment, Driver Side 1 problem exist		
1.B135654	Seat Backrest Adjustment Motor - No Basic Setting	Active/Static

5F Information Electronics 1 2 problems exist		
1.U10CF00	Optical Data Bus For Display In Instrument Cluster - Sporadic Disruption	Passive/Sporadic
2.B201A00	Check Software Version Management (SVM)	Active/Static
81 Shift Lever 1 problem exist		
1.P18CB00	Button For Park. Lock - Implausible Signal	Passive/Sporadic
A5 Front Sensor For Driver Assistance Systems 5 problems exist ⊙ADAS		
1.U112300	Databus Error Value Received	Passive/Sporadic
2.U11C400	Ethernet Databus - No Communication	Passive/Sporadic
3.U105400	Information Electronics Control Module 1 - No Communication	Passive/Sporadic
4.C12B3FD	Driver Assistance Systems Front Camera - Temporary View Limitation	Passive/Sporadic
5.B13B901	Video Wire For Information Electronics 1 - Electrical Error	Passive/Sporadic
The following systems are OK:		
1.01 Engine Electronics		
2.03 Brake Electronics		
3.06 Seat Adjustment, Passenger's Side		
4.15 Airbag		
5.16 Steering Column Electronics		
6.17 Instrument Cluster		
7.42 Driver's Door Electronics		
8.44 Power Steering		
9.46 Convenience System Central Module		
10.47 Sound System		
11.52 Passenger's Door Electronics		
12.69 Trailer Function		
13.6D Rear Lid Electronics		
14.74 Chassis Control		
15.80 Battery Control Additional Memory 1		
16.82 Head-Up-Display ⊙ADAS		
17.AC Reducing Agent Metering System		
18.BB Rear Drivers Side Door Electronics		

19.BC Rear Passenger Side Door Electronics
20.CA Sunroof Control Module
21.D6 Light Control Left 2
22.D7 Light Control Right 2
23.DE Charging Device 1 For Mobile End Device