

Autopoint poročilo o stanju vozila

Citroen C3 2020

Datum poročila: 14.09.2026

Podatki o vozilu

Znamka: Citroen	Vrsta goriva: Bencin	Barva zunanosti: Bela
Model: C3	Emisije CO2: 129 g/km	Tip barve: Navadna
Motor: 1.2 PureTech	Pogon: Pogon na sprednja kolesa (FWD)	Oblazinjenje: Blago
Prevoženi kilometri: 131.770 km	Menjalnik: Ročni	Barva notranjosti: Črna
Prva registracija: 02 / 2020	Moč motorja: 61 kw (83 hp)	Vrsta platišč: Aluminijasta
Država izvora: Slovenija	Prostornina motorja: 1199 ccm	Velikost platišč: 16"

Splošni pregled

Št. Ključev: 2
SLO Prometno dovoljenje
SLO Homologacija

Decembra 2024 je bil pri 110.211 km na pooblaščenem servisu Citroën opravljen večji servisni poseg, v sklopu katerega je bil vgrajen obnovljen motor. Ob tem so bili obnovljeni tudi sklopka, zamenjani termostati, jermeni, dinamični napenjalec, tesnila in semeringi polosovin ter hladilna tekočina in motorno olje. Opravljeno je bilo tudi praznjenje in ponovno polnjenje ročnega menjalnika. Za izvedena dela je priložena servisna dokumentacija.

Stanje vozila

Celovit pregled trenutnega stanja vozila, vključno s kilometrino, servisno zgodovino, opozorili na armaturni plosci in ključnimi tehničnimi pregledi, za jasen vpogled v pripravljenost in zanesljivost.

Stanje vozila

- ☒ Vozilo je vozno
- ☒ Vozilo je vozno na dan pregleda
- ☐ Vozilo je poškodovano
- ☐ Vozilo je predelano
- ☐ Vozilo je bilo popravljeno
- ☐ Certifikat starodobnika
- ☐ Vozilo ni bilo udeleženo v prometni nesreči
- ☐ Vozilo je karambolirano

Predelave vozila

Podrobnosti o predelavah niso bile podane.

Zgodovina servisiranja

- ☒ Popolna zgodovina servisiranja
- ☐ Delna zgodovina servisiranja
- ☐ Neznana zgodovina servisiranja

Zadnji servis opravljen pri pooblaščenem serviserju:

Naslednji servis pri: ali

Priložena dokumentacija

- ☒ Homologacija
- ☐ Certifikat starodobnika
- ☐ Navodila za uporabo vozila
- ☒ Servisna knjižica

Veljavnost tehničnega pregleda:


Ostala dokumentacija:

Garancija

- ☐ Vozilo ima tovarniško garancijo:
- ☐ Vozilo ima jamstvo

Pregled karoserije

Podrobna ocena zunanjih panelov, meritev debeline laka, sledi popravil in svetlobnih komponent, ki zagotavljajo transparenten pregled stanja karoserije vozila.



Panel	Debelina laka	Sledi popravil
Sprednji odbijač	-	
Sprednji levi blatnik	123	
Sprednja leva vrata	123	
Zadnja leva vrata	114	
Levi zadnji del karoserije	123	
Pokrov prtljajnika	110	
Streha	162	

Panel	Debelina laka	Sledi popravil
Pokrov motorja	120	
Sprednji desni blatnik	120	
Sprednja desna vrata	125	
Zadnja desna vrata	117	
Desni zadnji del karoserije	123	
Zadnji odbijač	-	
Ogledala	-	


Okna in luči	Status	Opomba
 Okna	-	-
 Žarometi	-	-
 Zadnje luči	-	-

Dodatne ugotovitve

Vrata spredaj desno in zadaj desno - vdolbine.
Okrasna letvica na zadnjem odbijaču - praske.
Sprednji odbijač - praske.

Pregled karoserije

Podrobna ocena zunanjih panelov, meritev debeline laka, sledi popravil in svetlobnih komponent, ki zagotavljajo transparenten pregled stanja karoserije vozila.



Tehnično stanje vozila

Celovit pregled mehanskih in elektronskih sistemov vozila, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem in varnostnimi komponentami, za jasen vpogled v pripravljenost in zanesljivost.

Kategorija	Status		Opomba
 Motor	Brez težav		-
 Menjalnik	Brez težav		-
 Pogon	Brez težav		-
 Podvozje	Brez težav		-
 Krmiljenje	Brez težav		-
 Zavore	Brez težav		-
 Varnostni sistemi	Brez težav		-
 Asistenčni sistemi voznika	Brez težav		-
 Klimatski sistem / ogrevanje	Brez težav		-
 Tekočine in ravni	Brez težav		-
 Drugo	Brez težav		-

Platišča in pnevmatike

Podroben pregled nameščenih pnevmatik, vključno z dimenzijami, profilom, DOT oznakami in opombami po kolesih, za popolno transparentnost stanja koles in pnevmatik.

Splošne informacije

☒ Poletne pnevmatike

☐ Celoletne pnevmatike


☐ Zimske pnevmatike

Spredaj desno

- Dimenzije: 205/55R16
- Profil: 6mm
- DOT: 1822

Zadaj desno

- Dimenzije: 205/55R16
- Profil: 6mm
- DOT: 1822



Spredaj levo

- Dimenzije: 205/55R16
- Profil: 6mm
- DOT: 1822

Zadaj levo

- Dimenzije: 205/55R16
- Profil: 6mm
- DOT: 1822

Oprema vozila

Podroben seznam serijske in dodatne opreme, vključno z varnostnimi sistemi, udobjem in asistenčnimi sistemi, za popoln pregled specifikacije in vrednosti vozila.

Varnost

- Meglenke
- Senzor za dež
- Prednji dnevni LED žarometi
- Velikost platišč: 16
- Zavorni sistem (ABS)
- Opozorilo za spremembo voznega pasu
- Vrsta platišč: Aluminijasta
- Tempomat

Notranjost

- Notranje oblaginjenje: Blago
- Barva oblaginjenja: Črna
- Nastavitev višine voznikovega sedeža
- Nastavitev višine sovoznikovega sedeža

Udobje

- Daljinsko centralno zaklepanje
- Klimatska naprava: avtomatska
- Klimatska naprava: 2 coni
- Električna nastavitev zunanjih ogledal
- Po globini nastavljen volan
- Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel
- Po višini nastavljen volan
- Električno zložljiva zunanja ogledala

Multimedija

- USB vhod
- Zvočni sistem: default
- Zaslon na dotik
- Bluetooth vmesnik

Uporabnost

- Zadnji parkirni senzorji
- Deljiva zadnja klop 1/3 - 2/3


Fotografije vozila

Skrbno zajete kakovostne fotografije zunanosti, notranjosti in pomembnih detajlov iz več zornih kotov, ki zagotavljajo popolno vizualno transparentnost in realen prikaz vozila.

Fotografije zunanosti vozila




















AVTO.MOSTE		AVTO.MOSTE		CITROËN	
Kajuhova ulica 32 a, 1000 Ljubljana T (01) 5 200 200		Kajuhova ulica 32 a, 1000 Ljubljana T (01) 5 200 200		AVTO TROBEC d.o.o. Cesta na krko 19 1000 Ljubljana Tel.: 01/200 52 00	
MENJAVA OLJA	0-20	MENJAVA OLJA	0-20	Km:	124893
MOTOR	☒	MOTOR	☒	Motorno olje:	5W-30 RCP
MENJALNIK	☐	MENJALNIK	kont.	Menjalni olje:	kont.
ZAVORNO OLJE	menjalo	ZAVORNO OLJE	☐	Hidraulično olje:	☐
ČISTILEC GORIVA	☐	ČISTILEC GORIVA	☐	Zavorno olje:	kont.
OLJNI ČISTILEC	menjalo	OLJNI ČISTILEC	DA	Hladilna tekočina:	kont. - 40
ZRAČNI ČISTILEC	menjalo	ZRAČNI ČISTILEC	☐	Čistilec olja:	menjava
VŽIGALNE SVEČKE	menjalo	VŽIGALNE SVEČKE	☐	Čistilec goriva:	☐
FILTER MIKRO KLIME	menjalo	FILTER MIKRO KLIME	☐	Čistilec zraka:	čistjenje
POGONSKI JERMEJ	☐	POGONSKI JERMEJ	☐	Filter kabine:	menjava
STEVEC KM	93356	STEVEC KM	11024	Svečke:	☐
ST. DN/DATUM	15.2.2024	ST. DN/DATUM	17.12.2024	Datum:	16.1.26
PODPIS	Prepeč	PODPIS	J		

ACR		CITROËN TOTAL	
AVTO CENTER KAVNE d.o.o. Dobija vas 117A - 2391 Kavne na Krki tel: 02 870 56 80 fax: 02 822 24 73		AVTO CENTER JEROVŠEK d.o.o. Cesta na krko 4 - 1290 Grosuplje Tel.: (01) 787 14 19	
SERVIS NA	25856 km	Prevoženi km	84604
OPRAVLJEN DNE	2.11.2020	Datum	11.2.2022
VRSTA OLJA	5W-30	Olje motorja	mes 5W-30
OLJE V MOTORJU	DA NE	Filter olja	nov
OLJE V MENJALNIKU	DA NE	Filter klime	čistjen
ZAVORNA TEKOČINA	DA NE	Filter zraka	čistjen
FILTER OLJA	DA NE	Filter goriva	☐
FILTER ZRAKA MOTORJA	DA NE	Zavorno olje	☐
FILTER GORIVA	DA NE	Svečke	☐
FILTER ZRAKA KABINE	DA NE	Hladilna tek.	kont.
SVEČKE	DA NE	Zobati jermen	kont.
NASTAVITEV VENTILOV	DA NE	Klinasti jermen	kont.
ZAVORE SPREDAJ	DA NE	Zavore (spr)	kont.
ZAVORE ZADAJ	DA NE	Zavore (zad)	☐
ZOBATI JERMEJ	DA NE	FAP	☐
KLINASTI JERMEJ	DA NE	Serviser:	Blaz
TEST MOTORJA	DA NE		
TEKOČINA ZA STEKLA	DA NE		
HLADILNA TEKOČINA	DA NE		
SERVIS OPRAVIL			
NASLEDNJI SERVIS	50000/11/2021		
OPOMBA			
HVALA ZA ZAUPANJE IN SREČNO VOŽNJO!			

Fotografije poškodb in opis

Jasno dokumentirane nepravilnosti s fotografijami in kratkimi opisi lokacije, velikosti in resnosti vsake poškodbe za iskreno in objektivno oceno stanja vozila.







Hvala, ker ste izbrali Autopoint, kjer vsako vozilo pregledamo natančno, transparentno in skrbno, da lahko kupujete z zaupanjem. Za dodatne informacije ali pomoč nas lahko kadar koli kontaktirate.

info@autopoint.eu