

l'of-

2

N° intervento

1

Eseguito


Km 203.800

Data 26.11.13

N° ordine di lavoro 1872113

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro

N° intervento

Eseguito

Km 61.684

Data 18.02.2015

N° ordine di lavoro _____

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro


01 Assistenza e manutenzione

Documentazione di assistenza e timbri

N° intervento 3

Eseguito _____
Km 89424
Data 15.2.2016
N° ordine di lavoro 097091

Tipo di tagliando
Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro

N° intervento 4

Eseguito _____
Km 1202774
Data 23.02.2017
N° ordine di lavoro 709479

Tipo di tagliando
Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro


Nota

Timbro

N° intervento 5

Eseguito _____
Km 1902686
Data 2.2.2018
N° ordine di lavoro 122473

Tipo di tagliando
Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro

01 Assistenza e manutenzione

Documentazione di assistenza e timbri

N° intervento

6

Eseguito

Km 180447
Data 24.1.2019
N° ordine di lavoro 136667

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro

N° intervento

7

Eseguito

Km 210198
Data 9.3.2020
N° ordine di lavoro 154240

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro

N° intervento

8

Eseguito

Km 233031
Data 12.05.2019
N° ordine di lavoro 128174

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro



01 Assistenza e manutenzione

Documentazione di assistenza e timbri

N° intervento 9

Eseguito _____
 Km 2612336
 Data 20.05.2022
 N° ordine di lavoro 11827

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



MAXX AUTO d.o.o.
 Leskova c. 2
 Ljubljana 4

Timbro

Nota

Timbro

N° intervento 10

Eseguito _____
 Km 289930
 Data 29/5/2023
 N° ordine di lavoro 137169

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

MAXX AUTO d
 Leskova c. 2
 Timbro

Nota

Timbro

N° intervento 11

Eseguito _____
 Km 320193
 Data 20.05.2024
 N° ordine di lavoro 156268

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione



MAXX AUTO d.o.o.
 Leskova c. 2

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota

Timbro

11

N° intervento

12

Eseguito

Km

352078

Data

17/03/2025

N° ordine di lavoro

171577

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

Timbro



Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

MAXX AUTO d.o.o.
 Leskoškova c. 2
 Ljubljana 4

Nota

N° intervento

Eseguito

Km

Data

N° ordine di lavoro

Tipo di tagliando

Interventi di manutenzione

Timbro

Sostituzione ausiliaria di filtro/olio

Timbro

Nota