

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

SKB LEASING d.o.o.
Ajdovščina 4
1000 LJUBLJANA

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
KIA SPORTAGE / 1.6 / T / MHEV / AUT.
VIN: U5YPV81BGPL130231

Ljubljana, 29.10.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: KIA SPORTAGE / 1.6 / T / MHEV / AUT. s številko šasije: U5YPV81BGPL130231 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 28.10.2025 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	KIA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	SPORTAGE / 1.6 / T / MHEV / AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	U5YPV81BGPL130231
PROSTORNINA MOTORJA	1598 ccm
MOČ MOTORJA	110 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	16.06.2023
BARVA VOZILA	kovinski - RDECA - SREDNJA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1580 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2145 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VEČNAMENSKO VOZILO

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	2 leti in 4 mesece
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	38066 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: U5YPV81BGPL130231



Slika 4: število kilometrov: 38066 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Notranja pločevina

Slika R02: Zadnji odbijač

Slika R03: Zadnja vrata desna

Slika R04: Sprednja vrata desna

Slika R05: Pokrov motorja

Slika R06: Sprednji odbijač

Slika R01-1: Poškodba laka

Slika R02-1: Popraskano

Slika R03-1: Vdolbina

Slika R04-1: Poškodba laka

Slika R05-1: Poškodba laka

Slika R06-1: Poškodba

Slika R01: Notranja pločevina



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Zadnji odbijač




Slika R02-1: Popraskano



Slika R03: Zadnja vrata desna



Slika R03-1: Vdolbina



Slika R04: Sprednja vrata desna



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Pokrov motorja



Slika R05-1: Poškodba laka



Slika R06: Sprednji odbijač



Slika R06-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Continental ecocontact	letne	235/55/18	DOT 49/22	5
2. os	Continental ecocontact	letne	235/55/18	DOT 49/22	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Talna obloga - poškodba
- Sprednji levi sedež - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Talna obloga



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Sprednji levi sedež



Slika N07-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 07.04.2025 pri 28952 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M04: servisna knjižica

Ver. 01-2023-03 Ver. 01-2023-03

na predviden as d skrajnim rok (npr. najkasne la ta način ne bo a servisu, ter mo m garancije. plačilu popravilo dele in priklonp ancijskega roka.

Servis #1

Prevoženi kilometri	12.339
Št. delovnega naloga	240534
Datum	5.6.2024
Ime pooblaščenega zastopnika KIA	SVOT3

Kontrola in zamenjave

Motorno olje (vrzina, viskoznost, tlak)	Castrol CF
Filter olja + oja	K / Z
Filter zraka v motorju	K / Z
Filter zraka v kabini	K / Z
Filter goriva	K / Z
Vžigalne svečke	K / Z
Zavorna tekočina	K / Z
Hladilna tekočina	K / Z

Naslednji servis najkasneje pri km. 14.000 datum: 06.2025

Opombe

Žig pooblaščenega zastopnika KIA ali servise delavnice

Servis #2

Prevoženi kilometri	28.952
Št. delovnega naloga	250354
Datum	07.06.2025
Ime pooblaščenega zastopnika KIA	SVOT3

Kontrola in zamenjave

Motorno olje (vrzina, viskoznost, tlak)	Castrol CF
Filter olja + oja	K / Z
Filter zraka v motorju	K / Z
Filter zraka v kabini	K / Z
Filter goriva	K / Z
Vžigalne svečke	K / Z
Zavorna tekočina	K / Z
Hladilna tekočina	K / Z

Naslednji servis najkasneje pri km. 35.000 datum: 07.2026

Opombe

Žig pooblaščenega zastopnika KIA ali servise delavnice

AVTO ALKA
POSREDOVANJE V PROMETU
ALBERT KUMARČIČ & S. NEMČIČ
PILATEVA 16A, 1000 LJUBLJANA
TEL: 01 49 815 25 00

Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika
- Servisna knjižica

Manjka:

- Homologacija
- Rezervni ključ

Slika D01: navodila za uporabo




Slika D02: ključi



Slika D05: servisna knjižica



Slika D06:



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:




Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



Slika 012:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticna: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2025-10-28 00:38:20

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2023

Make: Kia

Model: Sportage(NQ5E)

VIN: U5YPV81BGPL130231

Engine Size: G 1.6 T-GDI GAMMA II

Odometer: 38066 km

Vehicle Software Version: V46.40

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: Automatically Search > General Area > Sportage(NQ5E) > 2023 > G 1.6 T-GDI GAMMA II

System fault code(Pre-Repair)

e-Call(Europe) 1 problem exist

1.B299215

eCall Back UP Battery Error

History

e-Call(Russia) 1 problem exist

1.B299215

eCall Back UP Battery Error

History

The following systems are OK:

1.ECM(Engine Control Module)	
2.DCT(Double Clutch Transmission)	
3.ABS(Anti-lock Braking System)/ESP(Electronic Stability Program)	
4.FR(Front Radar)	Ⓢ ADAS
5.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #1)	
6.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #2)	
7.AC(Air Conditioning)	
8.IC(Cluster Module)(12.3inch)	
9.IC(Cluster Module)(4inch)	
10.IBU(Integrated Body Control Unit)-BCM	
11.IBU(Integrated Body Control Unit)-SMK	
12.IBU(Integrated Body Control Unit)-TPMS	
13.MLM(Mood Lamp Module)	
14.WPC(Wireless Power Charger)	
15.MDPS(Motor Driven Power Steering)(C-MDPS)	
16.MDPS(Motor Driven Power Steering)(R-MDPS)	
17.FVC(Front View Camera)	Ⓢ ADAS
18.CR(Corner Radar)	Ⓢ ADAS
19.ADASP(Advanced Driver Assistance System Parking)	Ⓢ ADAS
20.ILCU(Integrated Led healamp Contro Unit)-Left Hand	
21.ILCU(Integrated Led healamp Contro Unit)-Right Hand	
22.PTG(Power Tail Gate)	
23.ICCU(Integrated Central Control Unit)	
24.E-Shifter	
25.SCU(SBW Control Unit)	
26.AMP(Amplifier)	
27.AVN(Audio Video Navigation)	Ⓢ ADAS
28.CODE(Transmitter Code Saving)	