

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
FIAT TIPO / 1.0 / CROSS
VIN: ZFACF7H31N6X28912

Ljubljana, 26.01.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Anže Dragar

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: FIAT TIPO / 1.0 / CROSS s številko šasije: ZFACF7H31N6X28912 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Anže Dragar dne 21.01.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	FIAT
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	TIPO / 1.0 / CROSS
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	ZFACF7H31N6X28912
PROSTORNINA MOTORJA	999 ccm
MOČ MOTORJA	73 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	17.11.2022
BARVA VOZILA	kovinski - SIVA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1335 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1760 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VEČNAMENSKO VOZILO

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta in 2 meseca
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	29500 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: ZFACF7H31N6X28912



Slika 4: število kilometrov: 29500 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač

Slika R02: Obroba

Slika R03: Zadnja vrata desna

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Vdolbina

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Obroba



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Zadnja vrata desna



Slika R03-1: Vdolbina



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	BRIDGESTONE TURANZA	letne	215/55/17	DOT 23/22	3
2. os	BRIDGESTONE TURANZA	letne	215/55/17	DOT 23/22	3

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila za letne razmere, ne pa za zimske. Potrebna menjava pnevmatik.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Čiščenje notranjosti vozila - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Čiščenje notranjosti vozila



Slika N05-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 25.07.2025 pri 26075 km, glede na servisni interval **je potrebno opraviti servis.**

Opozorilo za servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika
- Servisna knjižica

Manjka:

- Homologacija (pri prodajalcu)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



Slika D05: servisna knjižica



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticna: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Potrebna menjava baterij v ključu.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2026-01-21 00:36:24

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2022

Make: Fiat

Model: Aegea / Tipo Sedan / HB / SW

VIN: ZFACF7H31N6X28912

Vehicle Software Version: V38.75

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: Automatically Search > Aegea / Tipo Sedan / HB / SW > 2022

System fault code(Pre-Repair)

Body Control Module (BCM) 1 problem exist

1.U0426-64

ESL Code Response - Signal Plausibility Failure

Stored

Haptical Lane Feedback (HALF) 1 problem exist

⦿ ADAS

1.C14A5-97

Sensor Blinded - Component Or System Operation
Obstructed Or Blocked

Stored

Radio Frequency Hub (RFH) 2 problems exist

1.B1001-21

Remote Key Entry Fobik 1 - Signal Amplitude <Minimum

Active

2.B1002-21	Remote Key Entry Fobik 2 - Signal Amplitude <Minimum	Active
The following systems are OK:		
1.Engine Control Module (ECM)		
2.Anti-Lock Braking System (ABS)		
3.Occupant Restraint (ORC)		
4.Instrument Panel Cluster (IPC)		
5.Adaptive Cruise Control (ACC)	⦿ ADAS	
6.Electronic Power Steering (EPS)		
7.Electronic Steering Lock (ESL)		
8.Entertainment Telematic Module (ETM)		
9.Heating Ventilation Air-Conditioning And Cooling (HVAC)		
10.Left Blind Spot Sensor (LBSS)	⦿ ADAS	
11.Right Blind Spot Sensor (RBSS)	⦿ ADAS	