



Mercedes-Benz C-Class

VIN številka: WDD2042011F456363

Dizel

Pridobljeno dne 2024-06-03 07:30



Števec kilometrov

✓ Izgleda dobro



Finančni in pravni status

✓ Izgleda dobro



Škoda

✓ Izgleda dobro



+31

Viri podatkov

Preverili smo 900+ podatkovnih virov v 35 državah

Števec kilometrov


Ali obstajajo znaki prevrtavanja števila prevoženih kilometrov ali neskladja?



Zadnji znani prevoženi kilometri: 302.252 km



7 najdenih zapisov o prevoženih kilometrih



Zapisi števca kilometrov

2010-01	12 km
2016-01	188.520 km
2018-01	226.531 km
2019-01	249.052 km
2020-01	269.752 km

Zapisi števca kilometrov

2021-01	281.262 km
2022-01	302.252 km

Finančni in pravni status

Ali je vozilo opravilo tehnični pregled? Ima omejene lastninske pravice ali neporavnana posojila?



Tehnični pregled je bil opravljen dne 2020-01 v državi:  **Slovenija**

Finančne omejitve



Najem

✓ Zapis ni bil najden

Podatki o neporavnem posojilu ali finančni pogodbi niso na voljo



Operativni lizing (poslovni najem)

✓ Zapis ni bil najden

Ni podatkov o tem, da bi bilo vozilo v operativnem lizingu (poslovnem najemu)



Trgovsko financiranje

✓ Zapis ni bil najden

Ni zapisov, da bi bilo vozilo pod trgovskim financiranjem

Pravno



Tehnični pregled

Opravljeno 2020-01

 **Slovenija**

Uspešno opravljen tehnični pregled



Uničeno

✓ Zapis ni bil najden

Ni zapisa, da je bilo vozilo označeno kot uničeno


Škoda

Je bilo to vozilo v preteklosti poškodovano? Kolikšna je bila vrednost škode?



Ni zabeležene škode

Zabeležena škoda



Občasno se lahko pojavijo netočnosti, zlasti pri pregledovanju starejših vozil. Neprijavljene delavnice lahko nezakonito prikrivajo okvare ali poškodbe vozil, ki jih nikjer ne zabeležijo. Včasih so lahko zamenjane celo VIN tablice vozil. Imamo različne načine za odkrivanje tudi takih kaznivih dejanj, vendar je nemogoče zagotoviti 100-odstotno jamstvo.

Naravna nesreča

Ali je bila lokacija vozila zabeležena na območju naravne nesreče?



Lokacija vozila ni bila zabeležena na območju naravne nesreče

Specifikacije

Katere specifikacije in oprema so zapisane za to vozilo?



Preverite, ali se specifikacije in oprema tega vozila ujemajo z dejstvi, ki jih je navedel prodajalec.

Identifikacija in tehnične specifikacije



Znamka
Mercedes-Benz



Model
C-Class



Varianta
C 200



Tip karoserije
Karavan



Prostornina motorja
2,2 l



Vrsta goriva
Dizel



Vrsta pogona

RWD



Število vrat

5



Število valjev

4



Število prestav

5



Število sedežev

5

Časovnica

Najdeno je 6 zapisov

Časovnica zapisov tega vozila

Zadnji zapisi

2010-01



Država ni znana



Registracija

Zapis je administrativno dejanje. To je lahko povezano s spremembo lastništva, dokumentov itd

2012-02



Slovenija



Registracija

Zapis je administrativno dejanje. To je lahko povezano s spremembo lastništva, dokumentov itd

2016-01



Slovenija



Redni servis

Zabeležen je bil tehnični pregled (znan tudi kot MOT ali test izpustov). Vključeni so lahko tako uspešni kot neuspešni primeri.

2018-01



Slovenija



Redni servis

Zabeležen je bil tehnični pregled (znan tudi kot MOT ali test izpustov). Vključeni so lahko tako uspešni kot neuspešni primeri.

2019-01



Slovenija



Redni servis

Zabeležen je bil tehnični pregled (znan tudi kot MOT ali test izpustov). Vključeni so lahko tako uspešni kot neuspešni primeri.

2020-01

 **Slovenija**



Redni servis

Zabeležen je bil tehnični pregled (znan tudi kot MOT ali test izpustov).
Vključeni so lahko tako uspešni kot neuspešni primeri.



+31

Viri podatkov

Preverili smo 900+ podatkovnih virov v **35 državah**