

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
KIA SPORTAGE 1.6
VIN: U5YPU81BASL435441

Ljubljana, 27.05.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: KIA SPORTAGE 1.6 s številko šasije: U5YPU81BASL435441 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 25.05.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	KIA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	SPORTAGE 1.6
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	U5YPU81BASL435441
PROSTORNINA MOTORJA	1598 ccm
MOČ MOTORJA	118 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	26.05.2025
BARVA VOZILA	E7M (kovinski - SIVA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1526 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2085 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AF VEČNAMENSKO VOZILO

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	1 leto
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	29722 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: U5YPU81BASL435441



Slika 4: število kilometrov: 29722 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Vetrobransko steklo

Slika R02: Sprednja vrata leva

Slika R03: Zadnja vrata leva

Slika R04: Stranica leva

Slika R05: Zadnji odbijač

Slika R06: Sprednja vrata desna

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R03-1: Poškodba laka

Slika R04-1: Poškodba laka


Slika R05-1: Poškodba

Slika R06-1: Poškodba

Slika R01: Vetrobransko steklo



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Sprednja vrata leva




Slika R02-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R03: Zadnja vrata leva



Slika R03-1: Poškodba laka



Slika R04: Stranica leva



Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Zadnji odbijač



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Sprednja vrata desna



Slika R06-1: Poškodba



Vetrobransko steklo lažje poškodovano. Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	MICHELIN PRIMACY 4	letne	215/65/17	DOT 37/24	5
2. os	MICHELIN PRIMACY 4	letne	215/65/17	DOT 37/24	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- Ni poškodb


3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Notranja obloga - poškodba
- Talna obloga - ožgano
- Sprednji levi sedež - umazanija


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo




Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Notranja obloga



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Talna obloga



Slika N06-1: Ožgano



Slika N07: Sprednji levi sedež



Slika N07-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 22.10.2025 pri 14193 km, **glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

Servis zapadel.

Hladilna tekočina na minimalnem nivoju.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M04: servisna knjižica

Servis #1		Servis #2	
Prevođeni kilometri	14 100	Prevođeni kilometri	
St. delovnega naloga	1095105	St. delovnega naloga	
Datum	22.10.15	Datum	
Ime pooblaščenega zastopnika Kia		Ime pooblaščenega zastopnika Kia	
Kontrola in zamerjave		Kontrola in zamerjave	
Motorno ulje (vrsta, viskoznost, klasa)		Motorno ulje (vrsta, viskoznost, klasa)	
Filter ulja + oja	K / 1	Filter ulja + oja	K / 2
Filter zraka v motorju	K / 1	Filter zraka v motorju	K / 2
Filter zraka v kabini	K / 1	Filter zraka v kabini	K / 2
Filter goriva	K / 1	Filter goriva	K / 2
Vžigalne svečke	K / 2	Vžigalne svečke	K / 2
Zavorna tekočina	K / 2	Zavorna tekočina	K / 2
Hladilna tekočina	K / 2	Hladilna tekočina	K / 2
Naslednji servis najkasneje pri km:	23 100	Naslednji servis najkasneje pri km:	
Datum:	22.10.16	Datum:	
Opombe		Opombe	
Zig pooblaščenega zastopnika Kia ali servisa delavnice		Zig pooblaščenega zastopnika Kia ali servisa delavnice	


Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika
- Servisna knjižica
- Homologacija

Manjka:

- Rezervni ključ

1978-09-20-2020-09-20

Servis #1

Provoznici kilometri	111 100
Sj. delovnega naloga	1005105
Datum	22.10.1985
Ime postobdelanega zastopnika Kila	NUROCCATAR NESKOR
Kontrolne izjave zamere	
Motorno oja (svetila, vzhodnik, tiskal)	
Filtri olja + oja	K / (2)
Filtri zraka + motorju	K / (2)
Filtri zraka + kabini	K / (2)
Filtri goriva	K / (2)
Vžigalne svečke	K / 2
Zazornica iskroča	K / 2
Načinna iskroča	K / 2
Načinna iskroča	K / 2
Naslednji servis najkasneje pri km	205 100 datum 22.10.1985
Opombe	
Za postobdelanega zastopnika Kila ali servise daljence	

Servis #2

Provoznici kilometri	
Sj. delovnega naloga	
Datum	
Ime postobdelanega zastopnika Kila	
Kontrolne izjave zamere	
Motorno oja (svetila, vzhodnik, tiskal)	
Filtri olja + oja	K / 2
Filtri zraka + motorju	K / 2
Filtri zraka + kabini	K / 2
Filtri goriva	K / 2
Vžigalne svečke	K / 2
Zazornica iskroča	K / 2
Načinna iskroča	K / 2
Načinna iskroča	K / 2
Naslednji servis najkasneje pri km	datum
Opombe	
Za postobdelanega zastopnika Kila ali servise daljence	

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- SPORTAGE 1.6 | / | U5YPU81BASL435441 | OSEBNI AVTOMOBIL (M1) |

Slika 001: obvezna oprema



Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticna: Opravljena - ni zaznanih napak.

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

V vozilu se je kadilo.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2026-05-25 00:10:06
Technician Name:
Customer Name:



Vehicle Information

Year: 2025
Make: Kia
Model: Sportage(NQ5E)
VIN: U5YPU81BASL435441
Engine Size: G 1.6 T-GDI GAMMA II (MHEV)
Odometer: 29722 km
Vehicle Software Version: V46.51
Diagnostic Application Version: V1.01.014
Diagnostic path: Automatically Search > General Area > Sportage(NQ5E) > 2025 > G 1.6 T-GDI GAMMA II (MHEV)

System fault code(Pre-Repair)

The following systems are OK:

- 1.ECM(Engine Control Module)
- 2.ABS(Anti-lock Braking System)/ESP(Electronic Stability Program)
- 3.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #1)
- 4.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #2)

5.SRS/ACU(Airbag Control)(Event #3)	
6.AC(Air Conditioning)	
7.IC(Cluster Module)(12.3inch)	
8.IC(Cluster Module)(4inch)	
9.IBU-BCM(Body Control Module)	
10.IBU-IMMO(Immobilizer)	
11.IBU-SMK(Smart Key Unit)	
12.IBU-TPMS(Tire Pressure Monitoring System)	
13.MDPS(Motor Driven Power Steering)(C-MDPS)	
14.MDPS(Motor Driven Power Steering)(R-MDPS)	
15.FVC(Front View Camera)	Ⓢ ADAS
16.RVM(Rear View Monitor)	
17.ICU(Integrated Central Control Unit)	
18.AVN(Audio Video Navigation)	Ⓢ ADAS
19.e-Call(Europe)	
20.e-Call(Russia)	
21.CODE(Transmitter Code Saving)	