

AMZS d.o.o.  
Cenitve in ostali pregledi vozil  
Dunajska 128a  
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.  
Flajšmanova ulica 3  
1000 Ljubljana

## CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)  
AUDI A4 2.0 TFSI  
VIN: WAUZZZF41MA049927

Ljubljana, 23.03.2026

## **IZJAVA CENILCA**

---

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



## 1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: AUDI A4 s številko šasije: WAUZZZF41MA049927 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila ( iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 19.03.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

## 2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

### 2.1. TEHNIČNI PODATKI

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| VRSTA VOZILA                               | OSEBNI AVTOMOBIL (M1)          |
| ZNAMKA                                     | AUDI                           |
| KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA                  | A4 2.0 TFSI                    |
| REG. ŠT.                                   | /                              |
| ŠTEVILKA ŠASIJE                            | WAUZZZF41MA049927              |
| PROSTORNINA MOTORJA                        | 1984 ccm                       |
| MOČ MOTORJA                                | 110 kW                         |
| VRSTA GORIVA                               | bencin                         |
| DATUM PRVE REGISTRACIJE                    | 22.03.2021                     |
| BARVA VOZILA                               | S0M (navaden - BELA - SREDNJA) |
| ŠTEVILO SEDEŽEV                            | 5                              |
| MASA VOZILA                                | 1560 kg                        |
| NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA<br>MASA VOZILA | 2085 kg                        |
| OBLIKA KAROSERIJE                          | AC KARAVAN                     |

### 2.2. POMEMBNI PODATKI:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| STAROST VOZILA OB PREGLEDU  | 5 let     |
| ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU | 100584 km |


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WAUZZZF41MA049927



Slika 4: število kilometrov: 100584 km



### 3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

#### 3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Zadnja vrata desna  
Slika R02: Pvc prag  
Slika R03: Al platišče  
Slika R04: Zadnji odbijač  
Slika R05: Stranica leva  
Slika R06: Sprednji odbijač  
Slika R07: Pokrov motorja  
Slika R08: Vetrobransko steklo  
Slika R09: Pnevmatika

Slika R01-1: Poškodba  
Slika R02-1: Poškodba  
Slika R03-1: Poškodba  
Slika R04-1: Poškodba  
Slika R05-1: Poškodba laka  
Slika R06-1: Poškodba laka  
Slika R07-1: Poškodba  
Slika R08-1: Poškodba  
Slika R09-1: Obrabljeno

Slika R01: Zadnja vrata desna



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Pvc prag



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Zadnji odbijač



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Stranica leva



Slika R05-1: Poškodba laka



Slika R06: Sprednji odbijač



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Pokrov motorja



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Vetrobransko steklo



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Pnevmatika



Slika R09-1: Obrabljeno



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.  
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

| Lega  | Znamka in tip        | Vrsta  | Dimenzija | Starost   | Globina profila |
|-------|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. os | Hankook winter icept | zimske | 205/60/16 | DOT 47/20 | 2               |
| 2. os | Hankook winter icept | zimske | 205/60/16 | DOT 47/20 | 4               |

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne **in z premalo profila na prednji osi**.  
Potrebna menjava pnevmatik.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

### 3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N05-1: Poškodba



### 3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 05.06.2024 pri 85535 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



Slika M08:



### 3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Ključ
- Navodila za uporabnika
- Prometno dovoljenje (tuje)
- Homologacija


Manjka:

- Rezervni ključ

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



### 3.5. OPREMA


V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- GSM inštalacija

**Manjka:**

- Set za popravilo pnevmatike
- Obvezna oprema

Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



### 3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

**Motor:** Vžge in deluje.

**Klima:** Deluje.

**Svetlobna telesa:** Delujejo.

**Diagnostika:** Opravljena - zaznane napake. ( PRILOGA 3)

**Testna vožnja:** Neopravljena.

**Podvozje:** Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

# Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

## Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve  
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana  
Zip Code: 1000  
Telephone:  
Email: cenitve@amzs.si  
SN: 988150001858  
Test Time: 2026-03-19 05:01:41  
Technician Name:  
Customer Name:



## Vehicle Information

Make: Audi  
VIN: WAUZZZF41MA049927  
Odometer: 100584 km  
Vehicle Software Version: V29.20  
Diagnostic Application Version: V1.01.011

## System fault code(Pre-Repair)

|                                           |                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 Engine Electronics 2 problems exist    |                                                                                  |                  |
| 1.U140A00                                 | Terminal 30 - Open Circuit                                                       | Passive/Sporadic |
| 2.U350100                                 | Control Module Input Power "A" Circuit Low                                       | Passive/Sporadic |
| 03 Brake Electronics 1 problem exist      |                                                                                  |                  |
| 1.C105900                                 | Left Rear Tire - Tire Pressure Warning - Flat Tire                               | Active/Static    |
| 15 Airbag 1 problem exist                 |                                                                                  |                  |
| 1.B1671F0                                 | Function Restriction Front Passenger Airbag Status Display - Due To Undervoltage | Passive/Sporadic |
| 19 Data Bus OBD Interface 1 problem exist |                                                                                  |                  |

|                                                    |                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.U140B00                                          | Energy Management Active                                                 | Active/Static    |
| 44 Power Steering 1 problem exist                  |                                                                          |                  |
| 1.U140A00                                          | Terminal 30 - Open Circuit                                               | Passive/Sporadic |
| D6 Light Control Left 2 1 problem exist            |                                                                          |                  |
| 1.C1256F0                                          | Headlamp Range Control - Function Limitation Due To Insufficient Voltage | Passive/Sporadic |
| D7 Light Control Right 2 1 problem exist           |                                                                          |                  |
| 1.C1256F0                                          | Headlamp Range Control - Function Limitation Due To Insufficient Voltage | Passive/Sporadic |
| The following systems are OK:                      |                                                                          |                  |
| 1.08 Climate Control Module                        |                                                                          |                  |
| 2.09 Electronic Central Electric                   |                                                                          |                  |
| 3.16 Steering Column Electronics Systems           |                                                                          |                  |
| 4.17 Instrument Cluster                            |                                                                          |                  |
| 5.18 Auxiliary/Parking Heating                     |                                                                          |                  |
| 6.2B Steering Column Lock                          |                                                                          |                  |
| 7.42 Driver's Door Electronics                     |                                                                          |                  |
| 8.46 Comfort System Central Control Module         |                                                                          |                  |
| 9.52 Passenger's Door Electronics                  |                                                                          |                  |
| 10.5F Information Electronics 1                    |                                                                          |                  |
| 11.6D Rear Lid Electronics                         |                                                                          |                  |
| 12.75 Emergency Call Module And Communication Unit |                                                                          |                  |
| 13.80 Battery Control Additional Memory 1          |                                                                          |                  |
| 14.A5 Front Sensor For Drivers Assistant Systems   | Ⓢ ADAS                                                                   |                  |
| 15.BB Rear Drivers Side Door Electronics           |                                                                          |                  |
| 16.BC Rear Passenger Side Door Electronics         |                                                                          |                  |
| 17.DE Charging Device 1 For Mobile End Device      |                                                                          |                  |